



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Progettazione dello stress da lavoro Formule

Calcolatrici!

Esempi!

Conversioni!

Segnalibro calculatoratoz.com, unitsconverters.com

La più ampia copertura di calcolatrici e in crescita - **30.000+ calcolatrici!**
Calcola con un'unità diversa per ogni variabile - **Nella conversione di unità costruita!**
La più ampia raccolta di misure e unità - **250+ misurazioni!**

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)



© calculatoratoz.com. A [softusvista inc.](#) venture!



Lista di 15 Progettazione dello stress da lavoro Formule

Progettazione dello stress da lavoro ↗

Progetto della sollecitazione di lavoro di travi rettangolari con solo armatura tesa ↗

Taglio consentito ↗

1) Area della gamba della staffa verticale quando il gruppo di barre è piegato a distanze diverse ↗

fx

$$A_v = \frac{V'_{LAB} \cdot s}{f_v \cdot d' \cdot (\cos(\alpha) + \sin(\alpha))}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex

$$496.4454 \text{mm}^2 = \frac{4785 \text{N/m}^2 \cdot 50.1 \text{mm}}{35 \text{MPa} \cdot 10.1 \text{mm} \cdot (\cos(30^\circ) + \sin(30^\circ))}$$

2) Area della gamba della staffa verticale quando la barra singola è piegata ad angolo a ↗

fx

$$A_v = \frac{V'_{vsl}}{f_v \cdot \sin(\alpha)}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex

$$500 \text{mm}^2 = \frac{8750 \text{N/m}^2}{35 \text{MPa} \cdot \sin(30^\circ)}$$



3) Area di taglio in eccesso data nelle gambe della staffa verticale ↗

fx
$$V' = \frac{A_v \cdot f_v \cdot d'}{s}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex
$$3527.944\text{N/m}^2 = \frac{500\text{mm}^2 \cdot 35\text{MPa} \cdot 10.1\text{mm}}{50.1\text{mm}}$$

4) Area richiesta nelle gambe della staffa verticale ↗

fx
$$A_v = \frac{V' \cdot s}{f_v \cdot d'}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex
$$496.0396\text{mm}^2 = \frac{3500\text{N/m}^2 \cdot 50.1\text{mm}}{35\text{MPa} \cdot 10.1\text{mm}}$$

5) Distanza dalla compressione estrema al baricentro data la sollecitazione di taglio dell'unità nominale ↗

fx
$$d' = \frac{V}{b_{ns} \cdot V_n}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex
$$10\text{mm} = \frac{3000\text{N}}{15\text{mm} \cdot 20\text{N/mm}^2}$$

6) Distanza dalla compressione estrema all'area del baricentro data nelle gambe della staffa verticale ↗

fx
$$d' = \frac{V' \cdot s}{f_v \cdot A_v}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex
$$10.02\text{mm} = \frac{3500\text{N/m}^2 \cdot 50.1\text{mm}}{35\text{MPa} \cdot 500\text{mm}^2}$$



7) Sforzo di taglio unitario nominale ↗

$$fx \quad V_n = \frac{V}{b_{ns} \cdot d'}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$ex \quad 19.80198N/mm^2 = \frac{3000N}{15mm \cdot 10.1mm}$$

8) Sollecitazione ammissibile nell'acciaio della staffa data l'area nelle gambe della staffa verticale ↗

$$fx \quad f_v = \frac{V' \cdot s}{A_v \cdot d'}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$ex \quad 34.72277MPa = \frac{3500N/m^2 \cdot 50.1mm}{500mm^2 \cdot 10.1mm}$$

9) Spaziatura delle staffe data Area della gamba della staffa per un gruppo di barre piegate a distanze diverse ↗

$$fx \quad s = \frac{A_v \cdot f_v \cdot d' \cdot (\sin(\alpha) + \cos(\alpha))}{V'_{LAB}}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$ex \quad 50.45872mm = \frac{500mm^2 \cdot 35MPa \cdot 10.1mm \cdot (\sin(30^\circ) + \cos(30^\circ))}{4785N/m^2}$$

10) Spaziatura staffe usando l'area nelle gambe della staffa verticale ↗

$$fx \quad s = \frac{A_v \cdot f_v \cdot d'}{V'}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$ex \quad 50.5mm = \frac{500mm^2 \cdot 35MPa \cdot 10.1mm}{3500N/m^2}$$



11) Taglio dato sforzo di taglio unitario nominale ↗

fx $V = b_{ns} \cdot d' \cdot V_n$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $3030N = 15\text{mm} \cdot 10.1\text{mm} \cdot 20\text{N/mm}^2$

12) Taglio in eccesso data l'area della gamba della staffa per un gruppo di barre piegate a distanze diverse ↗

fx $V'_{LAB} = \frac{A_v \cdot f_v \cdot d' \cdot (\sin(\alpha) + \cos(\alpha))}{s}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $4819.261\text{N/m}^2 = \frac{500\text{mm}^2 \cdot 35\text{MPa} \cdot 10.1\text{mm} \cdot (\sin(30^\circ) + \cos(30^\circ))}{50.1\text{mm}}$

13) Taglio in eccesso data l'area della gamba della staffa verticale per barra singola piegata ad angolo a ↗

fx $V'_{vsl} = A_v \cdot f_v \cdot \sin(\alpha)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $8750\text{N/m}^2 = 500\text{mm}^2 \cdot 35\text{MPa} \cdot \sin(30^\circ)$

Progetto della sollecitazione di lavoro per la torsione ↗

14) Spaziatura delle staffe chiuse per la torsione sotto sollecitazione di lavoro ↗

fx $s = \frac{3 \cdot A_t \cdot \alpha_t \cdot x_1 \cdot y_1 \cdot f_v}{\tau_{torsional} - T_u} \cdot (\sum x^2 y)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex

$46.16725\text{mm} = \frac{3 \cdot 100.00011\text{mm}^2 \cdot 3.5 \cdot 250\text{mm} \cdot 500.0001\text{mm} \cdot 35\text{MPa}}{12\text{MPa} - 10\text{MPa}} \cdot 20.1$



15) Torsione massima dovuta al carico di servizio per effetti di torsione 

fx
$$T = 0.55 \cdot (0.5 \cdot f'_c \cdot (\sum x^2 y))$$

Apri Calcolatrice 

ex
$$276.375 \text{ MPa} = 0.55 \cdot (0.5 \cdot 50 \text{ MPa} \cdot 20.1)$$



Variabili utilizzate

- A_t Area di una gamba della staffa chiusa (*Piazza millimetrica*)
- A_v Area staffa (*Piazza millimetrica*)
- b_{ns} Larghezza della trave per taglio nominale (*Millimetro*)
- d' Distanza dalla compressione al rinforzo del baricentro (*Millimetro*)
- f'_c Resistenza alla compressione specificata del calcestruzzo a 28 giorni (*Megapascal*)
- f_v Sollecitazione ammissibile nell'acciaio per staffe (*Megapascal*)
- s Spaziatura delle staffe (*Millimetro*)
- T Torsione massima (*Megapascal*)
- T_u Torsione massima consentita (*Megapascal*)
- V Taglio totale (*Newton*)
- V' Taglio in eccesso (*Newton / metro quadro*)
- V'_{LAB} Taglio in eccesso dato dall'area della gamba della staffa per le barre piegate (*Newton / metro quadro*)
- V_n Sollecitazione di taglio nominale (*Newton / millimetro quadrato*)
- V'_{vsl} Taglio in eccesso data l'area della gamba della staffa verticale (*Newton / metro quadro*)
- x_1 Gambe di dimensioni più corte della staffa chiusa (*Millimetro*)
- y_1 Gambe di dimensione più lunga della staffa chiusa (*Millimetro*)
- α Angolo di inclinazione della staffa (*Grado*)
- α_t Coefficiente
- $\Sigma x^2 y$ Somma dei rettangoli componenti della sezione
- $T_{torsional}$ Stress torsionale (*Megapascal*)



Costanti, Funzioni, Misure utilizzate

- **Funzione:** **cos**, cos(Angle)
Trigonometric cosine function
- **Funzione:** **sin**, sin(Angle)
Trigonometric sine function
- **Misurazione:** **Lunghezza** in Millimetro (mm)
Lunghezza Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **La zona** in Piazza millimetrica (mm²)
La zona Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Pressione** in Newton / metro quadro (N/m²), Megapascal (MPa), Newton / millimetro quadrato (N/mm²)
Pressione Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Forza** in Newton (N)
Forza Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Angolo** in Grado (°)
Angolo Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Fatica** in Megapascal (MPa)
Fatica Conversione unità ↗



Controlla altri elenchi di formule

- Metodi di progettazione di travi, colonne e altri membri Formule 
- Calcoli di deflessione, momenti di colonna e torsione Formule 
- Cornici e Piatto Piano Formule 
- Mix Design, modulo di elasticità e resistenza alla trazione del calcestruzzo Formule 
- Progettazione dello stress da lavoro Formule 

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

PDF Disponibile in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

12/18/2023 | 10:06:06 PM UTC

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)

