

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Facteurs de concentration de contraintes dans la conception Formules

[calculatrices !](#)[Exemples!](#)[conversions !](#)

Signet [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**

Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**

La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**



N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis  
!

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)



# Liste de 26 Facteurs de concentration de contraintes dans la conception Formules

## Facteurs de concentration de contraintes dans la conception ↗

### Plaque rectangulaire contre les charges fluctuantes



1) Charge sur une plaque rectangulaire avec trou transversal compte tenu de la contrainte nominale ↗

**fx**  $P = \sigma_o \cdot (w - d_h) \cdot t$

Ouvrir la calculatrice ↗

**ex**  $8747.5\text{N} = 25\text{N/mm}^2 \cdot (70\text{mm} - 35.01\text{mm}) \cdot 10\text{mm}$

2) Contrainte de traction nominale dans une plaque rectangulaire avec trou transversal ↗

**fx**  $\sigma_o = \frac{P}{(w - d_h) \cdot t}$

Ouvrir la calculatrice ↗

**ex**  $25.00714\text{N/mm}^2 = \frac{8750\text{N}}{(70\text{mm} - 35.01\text{mm}) \cdot 10\text{mm}}$



### 3) Diamètre du trou transversal d'une plaque rectangulaire avec concentration de contrainte donnée contrainte nominale ↗

**fx**  $d_h = w - \frac{P}{t \cdot \sigma_o}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $35\text{mm} = 70\text{mm} - \frac{8750\text{N}}{10\text{mm} \cdot 25\text{N/mm}^2}$

### 4) Épaisseur de la plaque rectangulaire avec trou transversal compte tenu de la contrainte nominale ↗

**fx**  $t = \frac{P}{(w - d_h) \cdot \sigma_o}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $10.00286\text{mm} = \frac{8750\text{N}}{(70\text{mm} - 35.01\text{mm}) \cdot 25\text{N/mm}^2}$

### 5) Largeur de la plaque rectangulaire avec trou transversal compte tenu de la contrainte nominale ↗

**fx**  $w = \frac{P}{t \cdot \sigma_o} + d_h$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $70.01\text{mm} = \frac{8750\text{N}}{10\text{mm} \cdot 25\text{N/mm}^2} + 35.01\text{mm}$

### 6) Valeur la plus élevée de contrainte réelle près de la discontinuité ↗

**fx**  $\sigma a_{\max} = k_f \cdot \sigma_o$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $53.75\text{N/mm}^2 = 2.15 \cdot 25\text{N/mm}^2$



## Arbre rond contre les charges fluctuantes ↗

### 7) Contrainte de flexion nominale dans l'arbre rond avec congé d'épaulement ↗

$$fx \quad \sigma_o = \frac{32 \cdot M_b}{\pi \cdot d_{small}^3}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 25N/mm^2 = \frac{32 \cdot 23089.1N*mm}{\pi \cdot (21.11004mm)^3}$$

### 8) Contrainte de torsion nominale dans un arbre rond avec congé d'épaulement ↗

$$fx \quad \sigma_o = \frac{16 \cdot M_t}{\pi \cdot d_{small}^3}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 20N/mm^2 = \frac{16 \cdot 36942.57N*mm}{\pi \cdot (21.11004mm)^3}$$

### 9) Contrainte de traction nominale dans l'arbre rond avec congé d'épaulement ↗

$$fx \quad \sigma_o = \frac{4 \cdot P}{\pi \cdot d_{small}^2}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 25N/mm^2 = \frac{4 \cdot 8750N}{\pi \cdot (21.11004mm)^2}$$



## 10) Diamètre de l'arbre donné Rapport de la résistance à la torsion de l'arbre avec rainure de clavette à sans rainure de clavette ↗

**fx**  $d = \frac{0.2 \cdot b_k + 1.1 \cdot h}{1 - C}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $45\text{mm} = \frac{0.2 \cdot 5\text{mm} + 1.1 \cdot 4\text{mm}}{1 - 0.88}$

## 11) Diamètre inférieur de l'arbre rond avec filet d'épaulement en tension ou en compression ↗

**fx**  $d_{\text{small}} = \sqrt{\frac{4 \cdot P}{\pi \cdot \sigma_o}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $21.11004\text{mm} = \sqrt{\frac{4 \cdot 8750\text{N}}{\pi \cdot 25\text{N/mm}^2}}$

## 12) Force de traction dans l'arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale ↗

**fx**  $P = \frac{\sigma_o \cdot \pi \cdot d_{\text{small}}^2}{4}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $8749.999\text{N} = \frac{25\text{N/mm}^2 \cdot \pi \cdot (21.11004\text{mm})^2}{4}$



**13) Hauteur de la rainure de clavette de l'arbre donnée Rapport de la résistance à la torsion de l'arbre avec rainure de clavette à sans rainure de clavette ↗**

**fx** 
$$h = \frac{d}{1.1} \cdot \left( 1 - C - 0.2 \cdot \frac{b_k}{d} \right)$$

Ouvrir la calculatrice ↗

**ex** 
$$4\text{mm} = \frac{45\text{mm}}{1.1} \cdot \left( 1 - 0.88 - 0.2 \cdot \frac{5\text{mm}}{45\text{mm}} \right)$$

**14) Largeur de la rainure de clavette de l'arbre donnée Rapport de la résistance à la torsion de l'arbre avec rainure de clavette à sans rainure de clavette ↗**

**fx** 
$$b_k = 5 \cdot d \cdot \left( 1 - C - 1.1 \cdot \frac{h}{d} \right)$$

Ouvrir la calculatrice ↗

**ex** 
$$5\text{mm} = 5 \cdot 45\text{mm} \cdot \left( 1 - 0.88 - 1.1 \cdot \frac{4\text{mm}}{45\text{mm}} \right)$$

**15) Moment de flexion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale ↗**

**fx** 
$$M_b = \frac{\sigma_o \cdot \pi \cdot d_{\text{small}}^3}{32}$$

Ouvrir la calculatrice ↗

**ex** 
$$23089.1\text{N}\cdot\text{mm} = \frac{25\text{N/mm}^2 \cdot \pi \cdot (21.11004\text{mm})^3}{32}$$



## 16) Moment de torsion dans un arbre rond avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale ↗

**fx**  $M_t = \frac{\tau_o \cdot \pi \cdot d_{\text{small}}^3}{16}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $36942.57 \text{N} \cdot \text{mm} = \frac{20 \text{N/mm}^2 \cdot \pi \cdot (21.11004 \text{mm})^3}{16}$

## 17) Rapport de résistance à la torsion de l'arbre avec rainure de clavette à sans rainure de clavette ↗

**fx**  $C = 1 - 0.2 \cdot \frac{b_k}{d} - 1.1 \cdot \frac{h}{d}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $0.88 = 1 - 0.2 \cdot \frac{5 \text{mm}}{45 \text{mm}} - 1.1 \cdot \frac{4 \text{mm}}{45 \text{mm}}$

## Plaque plate contre les charges fluctuantes ↗

## 18) Axe mineur du trou de fissure elliptique dans une plaque plate compte tenu du facteur de concentration de contrainte théorique ↗

**fx**  $b_e = \frac{a_e}{k_t - 1}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $15 \text{mm} = \frac{30 \text{mm}}{3 - 1}$



## 19) Axe principal du trou de fissure elliptique dans une plaque plate compte tenu du facteur de concentration de contrainte théorique ↗

**fx**  $a_e = b_e \cdot (k_t - 1)$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $30\text{mm} = 15\text{mm} \cdot (3 - 1)$

## 20) Charge sur plaque plate avec congé d'épaulement en fonction de la contrainte nominale ↗

**fx**  $P = \sigma_o \cdot d_o \cdot t$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $8750\text{N} = 25\text{N/mm}^2 \cdot 35\text{mm} \cdot 10\text{mm}$

## 21) Contrainte de traction nominale dans une plaque plate avec congé d'épaulement ↗

**fx**  $\sigma_o = \frac{P}{d_o \cdot t}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $25\text{N/mm}^2 = \frac{8750\text{N}}{35\text{mm} \cdot 10\text{mm}}$

## 22) Contrainte moyenne pour une charge fluctuante ↗

**fx**  $\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $110\text{N/mm}^2 = \frac{180\text{N/mm}^2 + 40\text{N/mm}^2}{2}$



### 23) Épaisseur de la plaque plate avec le congé d'épaulement compte tenu de la contrainte nominale ↗

$$fx \quad t = \frac{P}{\sigma_o \cdot d_o}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 10mm = \frac{8750N}{25N/mm^2 \cdot 35mm}$$

### 24) Facteur de concentration de contrainte théorique ↗

$$fx \quad k_t = \frac{\sigma a_{max}}{\sigma_o}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 2.15 = \frac{53.75N/mm^2}{25N/mm^2}$$

### 25) Facteur de concentration de contrainte théorique pour la fissure elliptique ↗

$$fx \quad k_t = 1 + \frac{a_e}{b_e}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 3 = 1 + \frac{30mm}{15mm}$$



## 26) Largeur inférieure de la plaque plate avec congé d'épaulement donné Contrainte nominale ↗

**fx**  $d_o = \frac{P}{\sigma_o \cdot t}$

Ouvrir la calculatrice ↗

**ex**  $35\text{mm} = \frac{8750\text{N}}{25\text{N/mm}^2 \cdot 10\text{mm}}$



## Variables utilisées

- **a<sub>e</sub>** Grand axe de la fissure elliptique (*Millimètre*)
- **b<sub>e</sub>** Petit axe de la fissure elliptique (*Millimètre*)
- **b<sub>k</sub>** Largeur de la clé dans un arbre rond (*Millimètre*)
- **C** Rapport de résistance de l'arbre
- **d** Diamètre de l'arbre avec rainure de clavette (*Millimètre*)
- **d<sub>h</sub>** Diamètre du trou transversal dans la plaque (*Millimètre*)
- **d<sub>o</sub>** Largeur de plaque plus petite (*Millimètre*)
- **d<sub>small</sub>** Diamètre plus petit de l'arbre avec filet (*Millimètre*)
- **h** Hauteur de la rainure de clavette de l'arbre (*Millimètre*)
- **k<sub>f</sub>** Facteur de concentration de stress de fatigue
- **k<sub>t</sub>** Facteur de concentration de contrainte théorique
- **M<sub>b</sub>** Moment de flexion sur un arbre rond (*Newton Millimètre*)
- **M<sub>t</sub>** Moment de torsion sur un arbre rond (*Newton Millimètre*)
- **P** Charge sur plaque plate (*Newton*)
- **t** Épaisseur de la plaque (*Millimètre*)
- **w** Largeur de la plaque (*Millimètre*)
- **σ<sub>m</sub>** Contrainte moyenne pour charge fluctuante (*Newton par millimètre carré*)
- **σ<sub>max</sub>** Contrainte maximale à la pointe de la fissure (*Newton par millimètre carré*)
- **σ<sub>min</sub>** Contrainte minimale à la pointe de la fissure (*Newton par millimètre carré*)



- $\sigma_0$  Contrainte nominale (*Newton par millimètre carré*)
- $\sigma_{a_{\max}}$  Valeur la plus élevée de contrainte réelle à proximité de la discontinuité (*Newton par millimètre carré*)
- $T_0$  Contrainte de torsion nominale pour charge fluctuante (*Newton par millimètre carré*)



# Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- **Constante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288

*Constante d'Archimède*

- **Fonction:** sqrt, sqrt(Number)

*Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.*

- **La mesure:** Longueur in Millimètre (mm)

*Longueur Conversion d'unité* 

- **La mesure:** Force in Newton (N)

*Force Conversion d'unité* 

- **La mesure:** Couple in Newton Millimètre (N\*mm)

*Couple Conversion d'unité* 

- **La mesure:** Stresser in Newton par millimètre carré (N/mm<sup>2</sup>)

*Stresser Conversion d'unité* 



## Vérifier d'autres listes de formules

- Lignes Soderberg et Goodman  
[Formules](#) ↗
- Facteurs de concentration de contraintes dans la conception  
[Formules](#) ↗

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

### PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/21/2024 | 12:09:15 PM UTC

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)

