



[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)



[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Design gegen schwankende Last Formeln

Rechner!

Beispiele!

Konvertierungen!

Lesezeichen [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**  
Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute Einheitenumrechnung!**

Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



# Liste von 22 Design gegen schwankende Last Formeln

## Design gegen schwankende Last ↗

### 1) Durchmesser des Federdrahtes bei mittlerer Federspannung ↗

**fx**  $d = \left( 8 \cdot K_s \cdot P_m \cdot \frac{D}{\pi \cdot \sigma_m} \right)^{\frac{1}{3}}$

Rechner öffnen ↗

**ex**  $4.004738\text{mm} = \left( 8 \cdot 1.08 \cdot 101.2\text{N} \cdot \frac{36\text{mm}}{\pi \cdot 156\text{N/mm}^2} \right)^{\frac{1}{3}}$

### 2) Durchmesser des Federdrahts bei gegebener Torsionsspannungsamplitude ↗

**fx**  $d = \left( 8 \cdot K_s \cdot P_a \cdot \frac{D}{\pi \cdot \tau_a} \right)^{\frac{1}{3}}$

Rechner öffnen ↗

**ex**  $4.011374\text{mm} = \left( 8 \cdot 1.08 \cdot 50.2\text{N} \cdot \frac{36\text{mm}}{\pi \cdot 77\text{N/mm}^2} \right)^{\frac{1}{3}}$



### 3) Federindex bei gegebener Torsionsspannungsamplitude ↗

**fx**  $C = \tau_a \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{8 \cdot K_s \cdot P_a}$

**Rechner öffnen ↗**

**ex**  $8.923662 = 77\text{N/mm}^2 \cdot \frac{\pi \cdot (4\text{mm})^2}{8 \cdot 1.08 \cdot 50.2\text{N}}$

### 4) Federindex bei mittlerer Federspannung ↗

**fx**  $C = \sigma_m \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{8 \cdot K_s \cdot P_m}$

**Rechner öffnen ↗**

**ex**  $8.968095 = 156\text{N/mm}^2 \cdot \frac{\pi \cdot (4\text{mm})^2}{8 \cdot 1.08 \cdot 101.2\text{N}}$

### 5) Kraftamplitude auf die Feder bei gegebener Torsionsspannungsamplitude ↗

**fx**  $P_a = \tau_a \cdot \frac{\pi \cdot d^3}{8 \cdot K_s \cdot D}$

**Rechner öffnen ↗**

**ex**  $49.7742\text{N} = 77\text{N/mm}^2 \cdot \frac{\pi \cdot (4\text{mm})^3}{8 \cdot 1.08 \cdot 36\text{mm}}$

### 6) Kraftamplitude der Feder ↗

**fx**  $P_a = .5 \cdot (P_{\max} - P_{\min})$

**Rechner öffnen ↗**

**ex**  $50.6\text{N} = .5 \cdot (151\text{N} - 49.8\text{N})$



## 7) Maximale Federkraft bei gegebener Kraftamplitude ↗

**fx**  $P_{\max} = 2 \cdot P_a + P_{\min}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $150.2N = 2 \cdot 50.2N + 49.8N$

## 8) Maximale Federkraft bei mittlerer Kraft ↗

**fx**  $P_{\max} = 2 \cdot P_m - P_{\min}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $152.6N = 2 \cdot 101.2N - 49.8N$

## 9) Mindestkraft auf die Feder bei gegebener Kraftamplitude ↗

**fx**  $P_{\min} = P_{\max} - (2 \cdot P_a)$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $50.6N = 151N - (2 \cdot 50.2N)$

## 10) Minimale Federkraft bei mittlerer Kraft ↗

**fx**  $P_{\min} = 2 \cdot P_m - P_{\max}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $51.4N = 2 \cdot 101.2N - 151N$

## 11) Mittlere Federkraft bei mittlerer Spannung ↗

**fx**  $P_m = \sigma_m \cdot \frac{\pi \cdot d^3}{8 \cdot K_s \cdot D}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $100.8412N = 156N/mm^2 \cdot \frac{\pi \cdot (4mm)^3}{8 \cdot 1.08 \cdot 36mm}$



## 12) Mittlere Kraft auf die Feder ↗

**fx**  $P_m = \frac{P_{\min} + P_{\max}}{2}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $100.4N = \frac{49.8N + 151N}{2}$

## 13) Mittlerer Durchmesser der Federwindung bei mittlerer Belastung der Feder ↗

**fx**  $D = \left( \sigma_m \cdot \frac{\pi \cdot d^3}{8 \cdot K_s \cdot P_m} \right)$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $35.87238mm = \left( 156N/mm^2 \cdot \frac{\pi \cdot (4mm)^3}{8 \cdot 1.08 \cdot 101.2N} \right)$

## 14) Mittlerer Stress im Frühling ↗

**fx**  $\sigma_m = 8 \cdot K_s \cdot P_m \cdot \frac{D}{\pi \cdot d^3}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $156.555N/mm^2 = 8 \cdot 1.08 \cdot 101.2N \cdot \frac{36mm}{\pi \cdot (4mm)^3}$



## 15) Mittlerer Windungsdurchmesser der Feder bei gegebener Torsionsspannungsamplitude ↗

**fx**  $D = \tau_a \cdot \frac{\pi \cdot d^3}{8 \cdot K_s \cdot P_a}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $35.69465\text{mm} = 77\text{N/mm}^2 \cdot \frac{\pi \cdot (4\text{mm})^3}{8 \cdot 1.08 \cdot 50.2\text{N}}$

## 16) Scherspannungsfaktor für die Feder bei gegebener Torsionsspannungsamplitude ↗

**fx**  $K = \sigma_m \cdot \frac{\pi \cdot d^3}{8 \cdot P_a \cdot D}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $2.169493 = 156\text{N/mm}^2 \cdot \frac{\pi \cdot (4\text{mm})^3}{8 \cdot 50.2\text{N} \cdot 36\text{mm}}$

## 17) Scherstreckgrenze von ölgehärteten gehärteten Stahldrähten ↗

**fx**  $S_{sy} = 0.45 \cdot S_{ut}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $504\text{N/mm}^2 = 0.45 \cdot 1120\text{N/mm}^2$

## 18) Scherstreckgrenze von patentierten und kaltgezogenen Stahldrähten ↗

**fx**  $S_{sy} = 0.42 \cdot S_{ut}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $470.4\text{N/mm}^2 = 0.42 \cdot 1120\text{N/mm}^2$



## 19) Schubspannungs-Korrekturfaktor für die Feder bei mittlerer Spannung



**fx**

$$K_s = \sigma_m \cdot \frac{\pi \cdot d^3}{8 \cdot P_m \cdot D}$$

[Rechner öffnen](#)

**ex**

$$1.076171 = 156\text{N/mm}^2 \cdot \frac{\pi \cdot (4\text{mm})^3}{8 \cdot 101.2\text{N} \cdot 36\text{mm}}$$

## 20) Torsionsspannungsamplitude im Frühjahr

**fx**

$$\tau_a = 8 \cdot K_s \cdot P_a \cdot \frac{D}{\pi \cdot d^3}$$

[Rechner öffnen](#)

**ex**

$$77.6587\text{N/mm}^2 = 8 \cdot 1.08 \cdot 50.2\text{N} \cdot \frac{36\text{mm}}{\pi \cdot (4\text{mm})^3}$$

## 21) Zugfestigkeit von OI gehärteten gehärteten Stahldrähten

**fx**

$$S_{ut} = \frac{S_{sy}}{0.45}$$

[Rechner öffnen](#)

**ex**

$$1066.667\text{N/mm}^2 = \frac{480\text{N/mm}^2}{0.45}$$

## 22) Zugfestigkeit von patentierten und kaltgezogenen Stahldrähten

**fx**

$$S_{ut} = \frac{S_{sy}}{0.42}$$

[Rechner öffnen](#)

**ex**

$$1142.857\text{N/mm}^2 = \frac{480\text{N/mm}^2}{0.42}$$



## Verwendete Variablen

- **C** Frühlingsindex
- **d** Durchmesser Federdraht (*Millimeter*)
- **D** Mittlerer Windungsdurchmesser der Feder (*Millimeter*)
- **K** Wahl Faktor des Frühlings
- **K<sub>s</sub>** Schubspannungs-Korrekturfaktor der Feder
- **P<sub>a</sub>** Federkraftamplitude (*Newton*)
- **P<sub>m</sub>** Mittlere Federkraft (*Newton*)
- **P<sub>max</sub>** Maximale Federkraft (*Newton*)
- **P<sub>min</sub>** Minimale Federkraft (*Newton*)
- **S<sub>sy</sub>** Scherstreckgrenze von Federdraht (*Newton / Quadratmillimeter*)
- **S<sub>ut</sub>** Zugfestigkeit der Feder (*Newton / Quadratmillimeter*)
- **σ<sub>m</sub>** Mittlere Scherspannung im Frühjahr (*Newton pro Quadratmillimeter*)
- **T<sub>a</sub>** Torsionsspannungsamplitude im Frühjahr (*Newton pro Quadratmillimeter*)



# Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Konstante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288  
*Archimedes' constant*
- **Messung: Länge** in Millimeter (mm)  
*Länge Einheitenumrechnung* ↗
- **Messung: Druck** in Newton / Quadratmillimeter (N/mm<sup>2</sup>)  
*Druck Einheitenumrechnung* ↗
- **Messung: Macht** in Newton (N)  
*Macht Einheitenumrechnung* ↗
- **Messung: Betonen** in Newton pro Quadratmillimeter (N/mm<sup>2</sup>)  
*Betonen Einheitenumrechnung* ↗



# Überprüfen Sie andere Formellisten

- Design gegen schwankende Last Formeln 
- Schraubenfedern Formeln 
- Mehrblattfeder Formeln 
- Reihen- und Parallelschaltungen Formeln 
- Spiralfedern Formeln 
- Spannungen und Durchbiegungen in Federn Formeln 

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu TEILEN!

## PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

10/11/2023 | 3:08:23 AM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

