

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Geometria procesu toczenia Formuły

[Kalkulatory!](#)[Przykłady!](#)[konwersje!](#)

Zakładka calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Najszerzy zasięg kalkulatorów i rosniecie - **30 000+ kalkulatorów!**
Oblicz z inną jednostką dla każdej zmiennej - **W wbudowanej konwersji jednostek!**

Najszerzy zbiór miar i jednostek - **250+ pomiarów!**

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)



Lista 10 Geometria procesu toczenia Formuły

Geometria procesu toczenia ↗

1) Kąt bocznej krawędzi tnącej do cięcia prostopadłego ↗

fx $\Psi_s = a \cos\left(\frac{d_{cut}}{\omega}\right)$

Otwórz kalkulator ↗

ex $89.62757^\circ = a \cos\left(\frac{13\text{mm}}{2\text{rad/s}}\right)$

2) Kąt natarcia bocznego do cięcia prostopadłego ↗

fx $\alpha_s = a \tan\left(\frac{\tan(\alpha_b) \cdot \cos(\Psi_s)}{\sin(\Psi_s)}\right)$

Otwórz kalkulator ↗

ex $33.55224^\circ = a \tan\left(\frac{\tan(68^\circ) \cdot \cos(75^\circ)}{\sin(75^\circ)}\right)$

3) Liczba Rewolucji Pracy na Jednostkę Czasu ↗

fx $N = \frac{V_{cutting}}{\pi \cdot d}$

Otwórz kalkulator ↗

ex $41092.78\text{r/min} = \frac{66.7\text{m/s}}{\pi \cdot 31\text{mm}}$



4) Nieoszlifowana grubość wiórów 

fx $t_1 = F_{\text{cutter}} \cdot \cos(\Psi_s)$

Otwórz kalkulator 

ex $3.105829\text{mm} = 12\text{mm} \cdot \cos(75^\circ)$

5) Pasza maszynowa 

fx $f = \frac{t_1}{\cos(\Psi_s)}$

Otwórz kalkulator 

ex $4.636444\text{mm}/1 = \frac{1.20\text{mm}}{\cos(75^\circ)}$

6) Początkowa średnica pracy w toczeniu 

fx $d = \frac{V_{\text{cutting}}}{\pi \cdot N}$

Otwórz kalkulator 

ex $63693.81\text{mm} = \frac{66.7\text{m/s}}{\pi \cdot 20\text{r/min}}$

7) Prędkość cięcia 

fx $V_{\text{cutting}} = \pi \cdot d \cdot N$

Otwórz kalkulator 

ex $0.032463\text{m/s} = \pi \cdot 31\text{mm} \cdot 20\text{r/min}$



8) Siła podawania 

fx $F_f = P_{\text{axial}} \cdot \cos(\Psi_s)$

Otwórz kalkulator 

ex $388.2286N = 1500N \cdot \cos(75^\circ)$

9) Siła promieniowa 

fx $F_B = P_{\text{axial}} \cdot \sin(\Psi_s)$

Otwórz kalkulator 

ex $1448.889N = 1500N \cdot \sin(75^\circ)$

10) Tylny kąt natarcia dla cięcia ortogonalnego 

fx $\alpha_b = a \tan(\tan(\alpha_s) \cdot \tan(\Psi_s))$

Otwórz kalkulator 

ex $33.34737^\circ = a \tan(\tan(10^\circ) \cdot \tan(75^\circ))$



Używane zmienne

- d Średnica pręta (*Milimetr*)
- d_{cut} Głębokość cięcia (*Milimetr*)
- f Szybkość posuwu (*Milimetr na obrót*)
- F_B Odpowiednia siła promieniowa wymagana przy każdej piłce (*Newton*)
- F_{cutter} Karmić (*Milimetr*)
- F_f Siła podawania (*Newton*)
- N Liczba Rewolucji Pracy (*Obrotów na minutę*)
- P_{axial} Napór osiowy (*Newton*)
- t_1 Nieoszlifowana grubość wiórów (*Milimetr*)
- V_{cutting} Prędkość cięcia (*Metr na sekundę*)
- α_b Kąt pochylenia pleców (*Stopień*)
- α_s Kąt natarcia bocznego (*Stopień*)
- Ψ_s Kąt bocznej krawędzi tnącej (*Stopień*)
- ω Prędkość kątowa (*Radian na sekundę*)



Stałe, funkcje, stosowane pomiary

- **Stały:** **pi**, 3.14159265358979323846264338327950288
Archimedes' constant
- **Funkcjonować:** **acos**, acos(Number)
Inverse trigonometric cosine function
- **Funkcjonować:** **atan**, atan(Number)
Inverse trigonometric tangent function
- **Funkcjonować:** **cos**, cos(Angle)
Trigonometric cosine function
- **Funkcjonować:** **sin**, sin(Angle)
Trigonometric sine function
- **Funkcjonować:** **tan**, tan(Angle)
Trigonometric tangent function
- **Pomiar:** **Długość** in Milimetr (mm)
Długość Konwersja jednostek ↗
- **Pomiar:** **Prędkość** in Metr na sekundę (m/s)
Prędkość Konwersja jednostek ↗
- **Pomiar:** **Zmuszać** in Newton (N)
Zmuszać Konwersja jednostek ↗
- **Pomiar:** **Kąt** in Stopień (°)
Kąt Konwersja jednostek ↗
- **Pomiar:** **Częstotliwość** in Obrotów na minutę (r/min)
Częstotliwość Konwersja jednostek ↗
- **Pomiar:** **Prędkość kątowa** in Radian na sekundę (rad/s)
Prędkość kątowa Konwersja jednostek ↗
- **Pomiar:** **Karmić** in Milimetr na obrót (mm/1)
Karmić Konwersja jednostek ↗



Sprawdź inne listy formuł

- Geometria procesu toczenia [Formuły](#)
- Cięcie metali i narzędzi [Formuły](#)
- Merchant Force Circle (Mechanika ortogonalnego cięcia metalu) [Formuły](#)

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

PDF Dostępne w

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

5/17/2023 | 7:19:28 AM UTC

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)

