

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Conception de transformateur Formules

[calculatrices !](#)[Exemples!](#)[conversions !](#)

Signet [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**

Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**

La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**



N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)



# Liste de 19 Conception de transformateur Formules

## Conception de transformateur ↗

### 1) EMF auto-induit du côté primaire ↗

fx  $E_{self(1)} = X_{L1} \cdot I_1$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex  $11.088V = 0.88\Omega \cdot 12.6A$

### 2) EMF auto-induit du côté secondaire ↗

fx  $E_2 = X_{L2} \cdot I_2$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex  $9.975V = 0.95\Omega \cdot 10.5A$

### 3) Facteur d'empilement du transformateur ↗

fx  $S_f = \frac{A_{net}}{A_{gross}}$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex  $0.833333 = \frac{1000cm^2}{1200cm^2}$



## 4) Facteur d'utilisation du noyau du transformateur ↗

**fx**  $UF = \frac{A_{\text{net}}}{A_{\text{total}}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $0.322581 = \frac{1000\text{cm}^2}{3100\text{cm}^2}$

## 5) FEM induite dans l'enroulement primaire étant donné la tension d'entrée ↗

**fx**  $E_1 = V_1 - I_1 \cdot Z_1$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $13.2\text{V} = 240\text{V} - 12.6\text{A} \cdot 18\Omega$

## 6) Flux de base maximal ↗

**fx**  $\Phi_{\max} = B_{\max} \cdot A_{\text{core}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $0.3\text{mWb} = 0.0012\text{T} \cdot 2500\text{cm}^2$

## 7) Flux maximal dans le noyau en utilisant l'enroulement primaire ↗

**fx**  $\Phi_{\max} = \frac{E_1}{4.44 \cdot f \cdot N_1}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $0.297297\text{mWb} = \frac{13.2\text{V}}{4.44 \cdot 500\text{Hz} \cdot 20}$



## 8) Flux maximal dans le noyau en utilisant l'enroulement secondaire

**fx**  $\Phi_{\max} = \frac{E_2}{4.44 \cdot f \cdot N_2}$

[Ouvrir la calculatrice !\[\]\(e2376d476d06eb31946dc01a69a4403a\_img.jpg\)](#)

**ex**  $0.297297 \text{ mWb} = \frac{15.84 \text{ V}}{4.44 \cdot 500 \text{ Hz} \cdot 24}$

## 9) Nombre de tours dans l'enroulement primaire

**fx**  $N_1 = \frac{E_1}{4.44 \cdot f \cdot A_{\text{core}} \cdot B_{\max}}$

[Ouvrir la calculatrice !\[\]\(0b5e7e25e8775f7e7e80906ada4f0021\_img.jpg\)](#)

**ex**  $20 = \frac{13.2 \text{ V}}{4.44 \cdot 500 \text{ Hz} \cdot 2500 \text{ cm}^2 \cdot 0.0012 \text{ T}}$

## 10) Nombre de tours dans l'enroulement secondaire

**fx**  $N_2 = \frac{E_2}{4.44 \cdot f \cdot A_{\text{core}} \cdot B_{\max}}$

[Ouvrir la calculatrice !\[\]\(bd3b31712ad9bab5a241210fa6925cdd\_img.jpg\)](#)

**ex**  $24 = \frac{15.84 \text{ V}}{4.44 \cdot 500 \text{ Hz} \cdot 2500 \text{ cm}^2 \cdot 0.0012 \text{ T}}$

## 11) Perte de fer du transformateur

**fx**  $P_{\text{iron}} = P_e + P_h$

[Ouvrir la calculatrice !\[\]\(7bc43b319a082987e20f7bf78f4bab80\_img.jpg\)](#)

**ex**  $0.45 \text{ W} = 0.4 \text{ W} + 0.05 \text{ W}$



**12) Perte d'hystérésis**

**fx**  $P_h = K_h \cdot f \cdot (B_{max}^x) \cdot V_{core}$

**Ouvrir la calculatrice**

**ex**  $0.052424W = 2.13J/m^3 \cdot 500Hz \cdot (0.0012T^{1.6}) \cdot 2.32m^3$

**13) Perte par courants de Foucault**

**fx**  $P_e = K_e \cdot B_{max}^2 \cdot f^2 \cdot w^2 \cdot V_{core}$

**Ouvrir la calculatrice**

**ex**  $0.401063W = 0.98S/m \cdot (0.0012T)^2 \cdot (500Hz)^2 \cdot (0.7m)^2 \cdot 2.32m^3$

**14) Pourcentage d'efficacité quotidienne du transformateur**

**fx**  $\%_{\text{all day}} = \left( \frac{E_{out}}{E_{in}} \right) \cdot 100$

**Ouvrir la calculatrice**

**ex**  $89.28571 = \left( \frac{31.25kW*h}{35kW*h} \right) \cdot 100$

**15) Régulation en pourcentage du transformateur**

**fx**  $\% = \left( \frac{V_{no-load} - V_{full-load}}{V_{no-load}} \right) \cdot 100$

**Ouvrir la calculatrice**

**ex**  $81.15585 = \left( \frac{288.1V - 54.29V}{288.1V} \right) \cdot 100$



## 16) Résistance de l'enroulement primaire compte tenu de l'impédance de l'enroulement primaire ↗

**fx**  $R_1 = \sqrt{Z_1^2 - X_{L1}^2}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $17.97848\Omega = \sqrt{(18\Omega)^2 - (0.88\Omega)^2}$

## 17) Résistance de l'enroulement secondaire compte tenu de l'impédance de l'enroulement secondaire ↗

**fx**  $R_2 = \sqrt{Z_2^2 - X_{L2}^2}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $25.90258\Omega = \sqrt{(25.92\Omega)^2 - (0.95\Omega)^2}$

## 18) Zone de noyau compte tenu de la FEM induite dans l'enroulement primaire ↗

**fx**  $A_{core} = \frac{E_1}{4.44 \cdot f \cdot N_1 \cdot B_{max}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $2477.477\text{cm}^2 = \frac{13.2\text{V}}{4.44 \cdot 500\text{Hz} \cdot 20 \cdot 0.0012\text{T}}$



**19) Zone de noyau compte tenu de la FEM induite dans l'enroulement secondaire** ↗

**fx**  $A_{\text{core}} = \frac{E_2}{4.44 \cdot f \cdot N_2 \cdot B_{\text{max}}}$

**Ouvrir la calculatrice** ↗

**ex**  $2477.477 \text{cm}^2 = \frac{15.84 \text{V}}{4.44 \cdot 500 \text{Hz} \cdot 24 \cdot 0.0012 \text{T}}$



# Variables utilisées

- % Régulation en pourcentage du transformateur
- % $\eta_{\text{all day}}$  Efficacité toute la journée
- $A_{\text{core}}$  Zone de noyau (*place Centimètre*)
- $A_{\text{gross}}$  Superficie transversale brute (*place Centimètre*)
- $A_{\text{net}}$  Surface en coupe transversale nette (*place Centimètre*)
- $A_{\text{total}}$  Superficie transversale totale (*place Centimètre*)
- $B_{\text{max}}$  Densité de flux maximale (*Tesla*)
- $E_1$  CEM induit au primaire (*Volt*)
- $E_2$  CEM induit au secondaire (*Volt*)
- $E_{\text{in}}$  Énergie d'entrée (*Kilowatt-heure*)
- $E_{\text{out}}$  Énergie de sortie (*Kilowatt-heure*)
- $E_{\text{self}(1)}$  EMF auto-induit dans le primaire (*Volt*)
- $f$  Fréquence d'approvisionnement (*Hertz*)
- $I_1$  Courant primaire (*Ampère*)
- $I_2$  Courant secondaire (*Ampère*)
- $K_e$  Coefficient de courant de Foucault (*Siemens / mètre*)
- $K_h$  Constante d'hystérésis (*Joule par mètre cube*)
- $N_1$  Nombre de tours en primaire
- $N_2$  Nombre de tours en secondaire
- $P_e$  Perte par courant de Foucault (*Watt*)
- $P_h$  Perte d'hystérésis (*Watt*)



- $P_{iron}$  Pertes de fer (*Watt*)
- $R_1$  Résistance du Primaire (*Ohm*)
- $R_2$  Résistance du Secondaire (*Ohm*)
- $S_f$  Facteur d'empilement du transformateur
- $U_F$  Facteur d'utilisation du noyau du transformateur
- $V_1$  Tension primaire (*Volt*)
- $V_{core}$  Volume de noyau (*Mètre cube*)
- $V_{full-load}$  Tension aux bornes à pleine charge (*Volt*)
- $V_{no-load}$  Aucune tension de borne de charge (*Volt*)
- $w$  Épaisseur de stratification (*Mètre*)
- $x$  Coefficient de Steinmetz
- $X_{L1}$  Réactance de fuite primaire (*Ohm*)
- $X_{L2}$  Réactance de fuite secondaire (*Ohm*)
- $Z_1$  Impédance du primaire (*Ohm*)
- $Z_2$  Impédance du secondaire (*Ohm*)
- $\Phi_{max}$  Flux de base maximal (*Milliweber*)



# Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- **Fonction:** **sqrt**, sqrt(Number)  
*Square root function*
- **La mesure:** **Longueur** in Mètre (m)  
*Longueur Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** **Courant électrique** in Ampère (A)  
*Courant électrique Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** **Volume** in Mètre cube (m<sup>3</sup>)  
*Volume Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** **Zone** in place Centimètre (cm<sup>2</sup>)  
*Zone Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** **Énergie** in Kilowatt-heure (kW\*h)  
*Énergie Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** **Du pouvoir** in Watt (W)  
*Du pouvoir Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** **Fréquence** in Hertz (Hz)  
*Fréquence Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** **Flux magnétique** in Milliweber (mWb)  
*Flux magnétique Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** **Résistance électrique** in Ohm ( $\Omega$ )  
*Résistance électrique Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** **Densité de flux magnétique** in Tesla (T)  
*Densité de flux magnétique Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** **Potentiel électrique** in Volt (V)  
*Potentiel électrique Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** **Conductivité électrique** in Siemens / mètre (S/m)  
*Conductivité électrique Conversion d'unité* ↗



- **La mesure:** **Densité d'énergie** in Joule par mètre cube (J/m<sup>3</sup>)

*Densité d'énergie Conversion d'unité* 



## Vérifier d'autres listes de formules

- Spécifications mécaniques  
[Formules](#) ↗
- Réactance [Formules](#) ↗
- La résistance [Formules](#) ↗
- Rapport de transformation  
[Formules](#) ↗
- Circuit de transformateur  
[Formules](#) ↗
- Conception de transformateur  
[Formules](#) ↗
- Tension [Formules](#) ↗

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

### PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

12/17/2023 | 12:56:10 PM UTC

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)

