

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Progettazione del trasformatore Formule

[Calcolatrici!](#)[Esempi!](#)[Conversioni!](#)

Segnalibro calculatoratoz.com, unitsconverters.com

La più ampia copertura di calcolatrici e in crescita - **30.000+ calcolatrici!**
Calcola con un'unità diversa per ogni variabile - **Nella conversione di unità costruita!**

La più ampia raccolta di misure e unità - **250+ misurazioni!**

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)



Lista di 19 Progettazione del trasformatore Formule

Progettazione del trasformatore ↗

1) Area del nucleo data da campi elettromagnetici indotti nell'avvolgimento primario ↗

fx
$$A_{\text{core}} = \frac{E_1}{4.44 \cdot f \cdot N_1 \cdot B_{\text{max}}}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex
$$2477.477 \text{cm}^2 = \frac{13.2 \text{V}}{4.44 \cdot 500 \text{Hz} \cdot 20 \cdot 0.0012 \text{T}}$$

2) Area del nucleo data da campi elettromagnetici indotti nell'avvolgimento secondario ↗

fx
$$A_{\text{core}} = \frac{E_2}{4.44 \cdot f \cdot N_2 \cdot B_{\text{max}}}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex
$$2477.477 \text{cm}^2 = \frac{15.84 \text{V}}{4.44 \cdot 500 \text{Hz} \cdot 24 \cdot 0.0012 \text{T}}$$

3) EMF autoindotto nel lato primario ↗

fx
$$E_{\text{self}(1)} = X_{L1} \cdot I_1$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex
$$11.088 \text{V} = 0.88 \Omega \cdot 12.6 \text{A}$$



4) EMF autoindotto nel lato secondario

fx $E_2 = X_{L2} \cdot I_2$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(cbe80b694ebd74fcfe136a095b608235_img.jpg\)](#)

ex $9.975V = 0.95\Omega \cdot 10.5A$

5) EMF indotto nell'avvolgimento primario data la tensione di ingresso

fx $E_1 = V_1 - I_1 \cdot Z_1$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(3e2231b1ad3ca8da8658228c00dd08e0_img.jpg\)](#)

ex $13.2V = 240V - 12.6A \cdot 18\Omega$

6) Fattore di impilamento del trasformatore

fx $S_f = \frac{A_{net}}{A_{gross}}$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(0d5ec72f61334709c3fc9450209b754f_img.jpg\)](#)

ex $0.833333 = \frac{1000cm^2}{1200cm^2}$

7) Fattore di utilizzo del nucleo del trasformatore

fx $UF = \frac{A_{net}}{A_{total}}$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(b64b40baaee5acddc1eab8538ba84754_img.jpg\)](#)

ex $0.322581 = \frac{1000cm^2}{3100cm^2}$



8) Flusso massimo del nucleo

fx $\Phi_{\max} = B_{\max} \cdot A_{\text{core}}$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(e78f798d4ea5c530c9db49e7d26e6b95_img.jpg\)](#)

ex $0.3 \text{mWb} = 0.0012 \text{T} \cdot 2500 \text{cm}^2$

9) Flusso massimo nel nucleo utilizzando l'avvolgimento primario

fx $\Phi_{\max} = \frac{E_1}{4.44 \cdot f \cdot N_1}$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(05be7c7a8995decd503647c99211f7c2_img.jpg\)](#)

ex $0.297297 \text{mWb} = \frac{13.2 \text{V}}{4.44 \cdot 500 \text{Hz} \cdot 20}$

10) Flusso massimo nel nucleo utilizzando l'avvolgimento secondario

fx $\Phi_{\max} = \frac{E_2}{4.44 \cdot f \cdot N_2}$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(fe3aebe81acea8d45108cd2768939da7_img.jpg\)](#)

ex $0.297297 \text{mWb} = \frac{15.84 \text{V}}{4.44 \cdot 500 \text{Hz} \cdot 24}$

11) Numero di giri nell'avvolgimento secondario

fx $N_2 = \frac{E_2}{4.44 \cdot f \cdot A_{\text{core}} \cdot B_{\max}}$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(899d8b7697d64725bf017d3296cfcf1b_img.jpg\)](#)

ex $24 = \frac{15.84 \text{V}}{4.44 \cdot 500 \text{Hz} \cdot 2500 \text{cm}^2 \cdot 0.0012 \text{T}}$



12) Numero di spire nell'avvolgimento primario ↗

fx $N_1 = \frac{E_1}{4.44 \cdot f \cdot A_{\text{core}} \cdot B_{\text{max}}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $20 = \frac{13.2V}{4.44 \cdot 500\text{Hz} \cdot 2500\text{cm}^2 \cdot 0.0012T}$

13) Percentuale di efficienza giornaliera del trasformatore ↗

fx $\%_{\text{all day}} = \left(\frac{E_{\text{out}}}{E_{\text{in}}} \right) \cdot 100$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $89.28571 = \left(\frac{31.25\text{kW*h}}{35\text{kW*h}} \right) \cdot 100$

14) Perdita di correnti parassite ↗

fx $P_e = K_e \cdot B_{\text{max}}^2 \cdot f^2 \cdot w^2 \cdot V_{\text{core}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $0.401063\text{W} = 0.98\text{S/m} \cdot (0.0012\text{T})^2 \cdot (500\text{Hz})^2 \cdot (0.7\text{m})^2 \cdot 2.32\text{m}^3$

15) Perdita di isteresi ↗

fx $P_h = K_h \cdot f \cdot (B_{\text{max}}^x) \cdot V_{\text{core}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $0.052424\text{W} = 2.13\text{J/m}^3 \cdot 500\text{Hz} \cdot (0.0012\text{T}^{1.6}) \cdot 2.32\text{m}^3$



16) Regolazione percentuale del trasformatore ↗

fx $\% = \left(\frac{V_{\text{no-load}} - V_{\text{full-load}}}{V_{\text{no-load}}} \right) \cdot 100$

Apri Calcolatrice ↗

ex $81.15585 = \left(\frac{288.1V - 54.29V}{288.1V} \right) \cdot 100$

17) Resistenza dell'avvolgimento primario data l'impedenza dell'avvolgimento primario ↗

fx $R_1 = \sqrt{Z_1^2 - X_{L1}^2}$

Apri Calcolatrice ↗

ex $17.97848\Omega = \sqrt{(18\Omega)^2 - (0.88\Omega)^2}$

18) Resistenza dell'avvolgimento secondario data l'impedenza dell'avvolgimento secondario ↗

fx $R_2 = \sqrt{Z_2^2 - X_{L2}^2}$

Apri Calcolatrice ↗

ex $25.90258\Omega = \sqrt{(25.92\Omega)^2 - (0.95\Omega)^2}$

19) Trasformatore Perdita di ferro ↗

fx $P_{\text{iron}} = P_e + P_h$

Apri Calcolatrice ↗

ex $0.45W = 0.4W + 0.05W$



Variabili utilizzate

- % Regolazione percentuale del trasformatore
- % $\eta_{\text{all day}}$ Efficienza per tutto il giorno
- A_{core} Zona del Nucleo (*Piazza Centimetro*)
- A_{gross} Area della sezione trasversale linda (*Piazza Centimetro*)
- A_{net} Area della sezione trasversale netta (*Piazza Centimetro*)
- A_{total} Area della sezione trasversale totale (*Piazza Centimetro*)
- B_{max} Massima densità di flusso (*Tesla*)
- E_1 Campi elettromagnetici indotti nella scuola primaria (*Volt*)
- E_2 CEM indotto nel secondario (*Volt*)
- E_{in} Energia di ingresso (*Kilowattora*)
- E_{out} Energia in uscita (*Kilowattora*)
- $E_{\text{self(1)}}$ EMF autoindotto nella scuola primaria (*Volt*)
- f Frequenza di fornitura (*Hertz*)
- I_1 Corrente primaria (*Ampere*)
- I_2 Corrente secondaria (*Ampere*)
- K_e Coefficiente di corrente parassita (*Siemens/Metro*)
- K_h Costante di isteresi (*Joule per metro cubo*)
- N_1 Numero di turni in Primaria
- N_2 Numero di turni in Secondario
- P_e Perdita di corrente parassita (*Watt*)
- P_h Perdita di isteresi (*Watt*)



- P_{iron} Perdite di ferro (*Watt*)
- R_1 Resistenza del primario (*Ohm*)
- R_2 Resistenza del secondario (*Ohm*)
- S_f Fattore di impilamento del trasformatore
- U_F Fattore di utilizzo del nucleo del trasformatore
- V_1 Tensione primaria (*Volt*)
- V_{core} Volume del nucleo (*Metro cubo*)
- $V_{full-load}$ Tensione terminale a pieno carico (*Volt*)
- $V_{no-load}$ Nessuna tensione del terminale di carico (*Volt*)
- w Spessore laminazione (*metro*)
- x Coefficiente di Steinmetz
- X_{L1} Reattanza di dispersione primaria (*Ohm*)
- X_{L2} Reattanza di dispersione secondaria (*Ohm*)
- Z_1 Impedenza del primario (*Ohm*)
- Z_2 Impedenza del secondario (*Ohm*)
- Φ_{max} Flusso massimo del nucleo (*Milliweber*)



Costanti, Funzioni, Misure utilizzate

- **Funzione:** **sqrt**, sqrt(Number)
Square root function
- **Misurazione:** **Lunghezza** in metro (m)
Lunghezza Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Corrente elettrica** in Ampere (A)
Corrente elettrica Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Volume** in Metro cubo (m^3)
Volume Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **La zona** in Piazza Centimetro (cm^2)
La zona Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Energia** in Kilowattora ($kW \cdot h$)
Energia Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Potenza** in Watt (W)
Potenza Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Frequenza** in Hertz (Hz)
Frequenza Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Flusso magnetico** in Milliweber (mWb)
Flusso magnetico Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Resistenza elettrica** in Ohm (Ω)
Resistenza elettrica Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Densità di flusso magnetico** in Tesla (T)
Densità di flusso magnetico Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Potenziale elettrico** in Volt (V)
Potenziale elettrico Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Conducibilità elettrica** in Siemens/Metro (S/m)
Conducibilità elettrica Conversione unità ↗



- **Misurazione:** Densità 'energia' in Joule per metro cubo (J/m^3)

Densità 'energia' Conversione unità ↗



Controlla altri elenchi di formule

- Specifiche meccaniche
[Formule](#) ↗
- Reattanza Formule ↗
- Resistenza Formule ↗
- Rapporto di trasformazione
[Formule](#) ↗
- Circuito del trasformatore
[Formule](#) ↗
- Progettazione del trasformatore
[Formule](#) ↗
- Voltaggio Formule ↗

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

PDF Disponibile in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

12/17/2023 | 12:56:10 PM UTC

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)

