

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Caratteristiche della macchina CC Formule

[Calcolatrici!](#)[Esempi!](#)[Conversioni!](#)

Segnalibro [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

La più ampia copertura di calcolatrici e in crescita - **30.000+ calcolatrici!**  
Calcola con un'unità diversa per ogni variabile - **Nella conversione di unità  
costruita!**

La più ampia raccolta di misure e unità - **250+ misurazioni!**

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i  
tuoi amici!

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)



© [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com). A [softusvista inc.](#) venture!



# Lista di 16 Caratteristiche della macchina CC Formule

## Caratteristiche della macchina CC ↗

### 1) Back EMF del generatore DC ↗

**fx**  $E_b = V_o - (I_a \cdot R_a)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $90V = 150V - (0.75A \cdot 80\Omega)$

### 2) Coppia generata in DC Machine ↗

**fx**  $\tau = K_f \cdot \Phi \cdot I_a$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $0.62292N*m = 2.864 \cdot 0.29Wb \cdot 0.75A$

### 3) Costante di progetto della macchina DC ↗

**fx**  $K_f = \frac{Z \cdot P}{2 \cdot \pi \cdot n_{ll}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $2.864789 = \frac{12 \cdot 9}{2 \cdot \pi \cdot 6}$



## 4) Durata della bobina del motore CC ↗

**fx**  $K_c = \frac{n_c}{P}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $8 = \frac{72}{9}$

## 5) Efficienza elettrica della macchina DC ↗

**fx**  $\eta_e = \frac{\eta_m \cdot \omega_s \cdot \tau}{V_o \cdot I_a}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $0.866843 = \frac{0.49 \cdot 321\text{rad/s} \cdot 0.62\text{N*m}}{150\text{V} \cdot 0.75\text{A}}$

## 6) Efficienza meccanica data la tensione indotta e la corrente di armatura



**fx**  $\eta_m = \frac{\eta_e \cdot V_o \cdot I_a}{\omega_s \cdot \tau}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $0.486132 = \frac{0.86 \cdot 150\text{V} \cdot 0.75\text{A}}{321\text{rad/s} \cdot 0.62\text{N*m}}$

## 7) EMF generato in una macchina CC con avvolgimento a giro ↗

**fx**  $E = \frac{N_r \cdot Z \cdot \Phi_p}{60}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $14.4\text{V} = \frac{1200\text{rev/min} \cdot 12 \cdot 0.06\text{Wb}}{60}$



## 8) Flusso magnetico della macchina CC data la coppia ↗

**fx**  $\Phi = \frac{\tau}{K_f \cdot I_a}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $0.288641 \text{ Wb} = \frac{0.62 \text{ N*m}}{2.864 \cdot 0.75 \text{ A}}$

## 9) Passo anteriore per macchina DC ↗

**fx**  $Y_F = \left( \frac{2 \cdot n_{slot}}{P} \right) - 1$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $20.33333 = \left( \frac{2 \cdot 96}{9} \right) - 1$

## 10) Passo polare nel generatore DC ↗

**fx**  $Y_P = \frac{n_{slot}}{P}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $10.66667 = \frac{96}{9}$

## 11) Passo posteriore per macchina DC ↗

**fx**  $Y_b = \left( \frac{2 \cdot n_{slot}}{P} \right) + 1$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $22.33333 = \left( \frac{2 \cdot 96}{9} \right) + 1$



## 12) Pitch posteriore per macchina DC dato Coil Span ↗

**fx**  $Y_b = U \cdot K_c$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $22.32 = 2.79 \cdot 8$

## 13) Potenza di uscita della macchina DC ↗

**fx**  $P_o = \omega_s \cdot \tau$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $199.02W = 321\text{rad/s} \cdot 0.62\text{N*m}$

## 14) Potenza in ingresso del motore CC ↗

**fx**  $P_{in} = V_s \cdot I_a$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $180W = 240V \cdot 0.75A$

## 15) Tensione indotta dall'armatura della macchina CC data Kf ↗

**fx**  $V_a = K_f \cdot I_a \cdot \Phi \cdot \omega_s$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $199.9573V = 2.864 \cdot 0.75A \cdot 0.29\text{Wb} \cdot 321\text{rad/s}$

## 16) Velocità angolare della macchina DC utilizzando Kf ↗

**fx**  $\omega_s = \frac{V_a}{K_f \cdot \Phi \cdot I_a}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $321.0685\text{rad/s} = \frac{200V}{2.864 \cdot 0.29\text{Wb} \cdot 0.75A}$



# Variabili utilizzate

- $E$  campi elettromagnetici (*Volt*)
- $E_b$  Torna EMF (*Volt*)
- $I_a$  Corrente di armatura (*Ampere*)
- $K_c$  Coil Span Factor
- $K_f$  Macchina costante
- $n_c$  Numero di segmenti di commutatore
- $n_{||}$  Numero di percorsi paralleli
- $N_r$  Velocità del rotore (*Rivoluzione al minuto*)
- $n_{slot}$  Numero di slot
- $P$  Numero di poli
- $P_{in}$  Potenza di ingresso (*Watt*)
- $P_o$  Potenza di uscita (*Watt*)
- $R_a$  Resistenza dell'armatura (*Ohm*)
- $U$  Durata della bobina
- $V_a$  Tensione d'armatura (*Volt*)
- $V_o$  Tensione di uscita (*Volt*)
- $V_s$  Tensione di alimentazione (*Volt*)
- $Y_b$  Passo posteriore
- $Y_F$  Passo anteriore
- $Y_P$  Passo polare
- $Z$  Numero di conduttori



- $\eta_e$  Efficienza elettrica
- $\eta_m$  Efficienza meccanica
- $T$  Coppia (*Newton metro*)
- $\Phi$  Flusso magnetico (*Weber*)
- $\Phi_p$  Flusso per polo (*Weber*)
- $\omega_s$  Velocità angolare (*Radiante al secondo*)



# Costanti, Funzioni, Misure utilizzate

- **Costante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288  
*Archimedes' constant*
- **Misurazione:** Corrente elettrica in Ampere (A)  
*Corrente elettrica Conversione unità* ↗
- **Misurazione:** Potenza in Watt (W)  
*Potenza Conversione unità* ↗
- **Misurazione:** Flusso magnetico in Weber (Wb)  
*Flusso magnetico Conversione unità* ↗
- **Misurazione:** Resistenza elettrica in Ohm ( $\Omega$ )  
*Resistenza elettrica Conversione unità* ↗
- **Misurazione:** Potenziale elettrico in Volt (V)  
*Potenziale elettrico Conversione unità* ↗
- **Misurazione:** Velocità angolare in Radiane al secondo (rad/s),  
Rivoluzione al minuto (rev/min)  
*Velocità angolare Conversione unità* ↗
- **Misurazione:** Coppia in Newton metro (N\*m)  
*Coppia Conversione unità* ↗



## Controlla altri elenchi di formule

- Caratteristiche della macchina CC

Formule 

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

### PDF Disponibile in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

12/17/2023 | 1:01:27 PM UTC

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)

