



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Support de cosse ou de support Formules

calculatrices !

Exemples!

conversions !

Signet calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**

Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**

La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)



© calculatoratoz.com. A [softusvista inc.](#) venture!



Liste de 14 Support de cosse ou de support Formules

Support de cosse ou de support ↗

1) Charge de compression maximale agissant sur le support ↗

$$fx \quad P_{Load} = \frac{(4 \cdot (\text{WindForce})) \cdot (\text{Height} - c)}{N \cdot D_{bc}} + \left(\frac{\Sigma W}{N} \right)$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 59866.01N = \frac{(4 \cdot (3841.6N)) \cdot (4000mm - 1250mm)}{2 \cdot 606mm} + \left(\frac{50000N}{2} \right)$$

2) Charge de compression maximale sur le support à distance en raison de la charge permanente ↗

$$fx \quad P_{Load} = \frac{\Sigma W}{N}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 25000N = \frac{50000N}{2}$$

3) Contrainte combinée maximale sur la colonne courte ↗

$$fx \quad f = \left(\left(\frac{P_{Column}}{N_{Column} \cdot A_{Column}} \right) + \left(\frac{P_{Column} \cdot e}{N_{Column} \cdot Z} \right) \right)$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 6.883391N/mm^2 = \left(\left(\frac{5580N}{4 \cdot 389mm^2} \right) + \left(\frac{5580N \cdot 52mm}{4 \cdot 22000mm^3} \right) \right)$$

4) Contrainte combinée maximale sur la longue colonne ↗

$$fx \quad f = \left(\left(\frac{P_{Column}}{N_{Column} \cdot A_{Column}} \right) \cdot \left(1 + \left(\frac{1}{7500} \right) \cdot \left(\frac{l_e}{r_g} \right)^2 \right) + \left(\frac{P_{Column} \cdot e}{N_{Column} \cdot Z} \right) \right)$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 6.886633N/mm^2 = \left(\left(\frac{5580N}{4 \cdot 389mm^2} \right) \cdot \left(1 + \left(\frac{1}{7500} \right) \cdot \left(\frac{57mm}{21.89mm} \right)^2 \right) + \left(\frac{5580N \cdot 52mm}{4 \cdot 22000mm^3} \right) \right)$$



5) Contrainte de compression maximale ↗

fx $f_{\text{Compressive}} = f_{\text{sb}} + f_d$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $164.17 \text{N/mm}^2 = 141.67 \text{N/mm}^2 + 22.5 \text{N/mm}^2$

6) Contrainte de compression maximale parallèle au bord du gousset ↗

fx $f_{\text{Compressive}} = \left(\frac{M_{\text{GussetPlate}}}{Z} \right) \cdot \left(\frac{1}{\cos(\Theta)} \right)$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $155.5248 \text{N/mm}^2 = \left(\frac{2011134 \text{N*mm}}{22000 \text{mm}^3} \right) \cdot \left(\frac{1}{\cos(54^\circ)} \right)$

7) Contrainte de flexion axiale dans la paroi de la cuve pour la largeur unitaire ↗

fx $f_a = \frac{6 \cdot M \cdot a}{t^2}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $1.241445 \text{N/mm}^2 = \frac{6 \cdot 600112.8 \text{N*mm} \cdot 102 \text{mm}}{(17.2 \text{mm})^2}$

8) Contrainte de flexion dans le poteau due à la charge de vent ↗

fx $f_w = \frac{\left(\frac{P_w}{N_{\text{Column}}} \right) \cdot \left(\frac{L}{2} \right)}{Z}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $39.49091 \text{N/mm}^2 = \frac{\left(\frac{3840 \text{N}}{4} \right) \cdot \left(\frac{1810 \text{mm}}{2} \right)}{22000 \text{mm}^3}$

9) Épaisseur de la plaque horizontale fixée aux bords ↗

fx[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$T_h = \left((0.7) \cdot (f_{\text{horizontal}}) \cdot \left(\frac{(L_{\text{Horizontal}})^2}{f_{\text{Edges}}} \right) \cdot \left(\frac{(a)^4}{(L_{\text{Horizontal}})^4 + (a)^4} \right) \right)^{0.5}$$

ex $3.710854 \text{mm} = \left((0.7) \cdot (2.2 \text{N/mm}^2) \cdot \left(\frac{(127 \text{mm})^2}{530 \text{N/mm}^2} \right) \cdot \left(\frac{(102 \text{mm})^4}{(127 \text{mm})^4 + (102 \text{mm})^4} \right) \right)^{0.5}$



10) Épaisseur du gousset ↗**Ouvrir la calculatrice ↗**

$$\text{fx } T_g = \left(\frac{M_{GussetPlate}}{\frac{f_{Compressive} \cdot (h^2)}{6}} \right) \cdot \left(\frac{1}{\cos(\Theta)} \right)$$

$$\text{ex } 3.532161\text{mm} = \left(\frac{2011134\text{N}\cdot\text{mm}}{\frac{161\text{N/mm}^2 \cdot ((190\text{mm})^2)}{6}} \right) \cdot \left(\frac{1}{\cos(54^\circ)} \right)$$

11) Épaisseur minimale de la plaque de base ↗**Ouvrir la calculatrice ↗**

$$\text{fx } t_B = \left(\left(3 \cdot \frac{w}{f_b} \right) \cdot \left((A)^2 - \left(\frac{(B)^2}{4} \right) \right) \right)^{0.5}$$

$$\text{ex } 1.955142\text{mm} = \left(\left(3 \cdot \frac{0.4\text{N/mm}^2}{155\text{N/mm}^2} \right) \cdot \left((26\text{mm})^2 - \left(\frac{(27\text{mm})^2}{4} \right) \right) \right)^{0.5}$$

12) Intensité de pression sur le dessous de la plaque de base ↗**Ouvrir la calculatrice ↗**

$$\text{fx } w = \frac{P_{Column}}{a \cdot L_{Horizontal}}$$

$$\text{ex } 0.430755\text{N/mm}^2 = \frac{5580\text{N}}{102\text{mm} \cdot 127\text{mm}}$$

13) Pression maximale sur la plaque horizontale ↗**Ouvrir la calculatrice ↗**

$$\text{fx } f_{horizontal} = \frac{P_{Load}}{a \cdot L_{Horizontal}}$$

$$\text{ex } 2.687973\text{N/mm}^2 = \frac{34820\text{N}}{102\text{mm} \cdot 127\text{mm}}$$



14) Surface minimale par plaque de base [Ouvrir la calculatrice !\[\]\(bd1a142de767a21e5362c595f844a4ff_img.jpg\)](#)


$$A_p = \frac{P_{\text{Column}}}{f_c}$$


$$1468.421 \text{mm}^2 = \frac{5580 \text{N}}{3.8 \text{N/mm}^2}$$



Variables utilisées

- **a** Largeur efficace de la plaque horizontale (*Millimètre*)
- **A** Plus grande projection de la plaque au-delà de la colonne (*Millimètre*)
- **A_{Column}** Section transversale de la colonne (*Millimètre carré*)
- **A_p** Surface minimale fournie par la plaque de base (*Millimètre carré*)
- **B** Projection moindre de la plaque au-delà de la colonne (*Millimètre*)
- **c** Dégagement entre le fond du navire et la fondation (*Millimètre*)
- **D_{bc}** Diamètre du cercle des boulons d'ancrage (*Millimètre*)
- **e** Excentricité pour le support du navire (*Millimètre*)
- **f** Contrainte combinée maximale (*Newton par millimètre carré*)
- **f_a** Contrainte de flexion axiale induite dans la paroi du vaisseau (*Newton par millimètre carré*)
- **f_b** Contrainte de flexion admissible dans le matériau de la plaque de base (*Newton par millimètre carré*)
- **f_c** Force portante admissible du béton (*Newton par millimètre carré*)
- **f_{Compressive}** Contrainte de compression maximale (*Newton par millimètre carré*)
- **f_d** Contrainte de compression due à la force (*Newton par millimètre carré*)
- **f_{Edges}** Contrainte maximale dans la plaque horizontale fixée aux bords (*Newton par millimètre carré*)
- **f_{horizontal}** Pression maximale sur la plaque horizontale (*Newton / Square Millimeter*)
- **f_{sb}** Contrainte due au moment de flexion (*Newton par millimètre carré*)
- **f_w** Contrainte de flexion dans le poteau due à la charge de vent (*Newton par millimètre carré*)
- **h** Hauteur du gousset (*Millimètre*)
- **Height** Hauteur du navire au-dessus de la fondation (*Millimètre*)
- **L** Longueur des colonnes (*Millimètre*)
- **I_e** Longueur efficace de la colonne (*Millimètre*)
- **L_{Horizontal}** Longueur de la plaque horizontale (*Millimètre*)
- **M** Moment de flexion axial (*Newton Millimètre*)
- **M_{GussetPlate}** Moment de flexion du gousset (*Newton Millimètre*)
- **N** Nombre de supports
- **N_{Column}** Le nombre de colonnes
- **P_{Column}** Charge de compression axiale sur la colonne (*Newton*)
- **P_{Load}** Charge de compression maximale sur le support à distance (*Newton*)



- P_w Charge de vent agissant sur le navire (Newton)
- r_g Rayon de giration de la colonne (Millimètre)
- t Épaisseur de la coque du navire (Millimètre)
- t_B Épaisseur minimale de la plaque de base (Millimètre)
- T_g Épaisseur du gousset (Millimètre)
- T_h Épaisseur de la plaque horizontale (Millimètre)
- w Intensité de la pression sur le dessous de la plaque de base (Newton / Square Millimeter)
- **WindForce** Force totale du vent agissant sur le navire (Newton)
- Z Module de section du support du navire (Cubique Millimètre)
- Θ Angle du bord du gousset (Degré)
- ΣW Poids total du navire (Newton)



Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- **Fonction:** **cos**, cos(Angle)
Trigonometric cosine function
- **La mesure:** **Longueur** in Millimètre (mm)
Longueur Conversion d'unité 
- **La mesure:** **Volume** in Cubique Millimètre (mm³)
Volume Conversion d'unité 
- **La mesure:** **Zone** in Millimètre carré (mm²)
Zone Conversion d'unité 
- **La mesure:** **Pression** in Newton / Square Millimeter (N/mm²)
Pression Conversion d'unité 
- **La mesure:** **Force** in Newton (N)
Force Conversion d'unité 
- **La mesure:** **Angle** in Degré (°)
Angle Conversion d'unité 
- **La mesure:** **Moment de flexion** in Newton Millimètre (N*mm)
Moment de flexion Conversion d'unité 
- **La mesure:** **Stresser** in Newton par millimètre carré (N/mm²)
Stresser Conversion d'unité 



Vérifier d'autres listes de formules

- Conception du boulon d'ancrage Formules ↗
- Épaisseur de conception de la jupe Formules ↗
- Support de cosse ou de support Formules ↗
- Support de selle Formules ↗
- Supports de jupe Formules ↗

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

8/16/2023 | 12:38:01 PM UTC

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)

