

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Signaux à temps continu Formules

[calculatrices !](#)[Exemples!](#)[conversions !](#)

Signet calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**

Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**

La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**



N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)



Liste de 15 Signaux à temps continu Formules

Signaux à temps continu ↗

1) Coefficient d'amortissement ↗

fx

$$\zeta = \frac{1}{2 \cdot A_o} \cdot \sqrt{\frac{f_{in}}{f_h}}$$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex

$$0.070189 \text{Ns/m} = \frac{1}{2 \cdot 21.5} \cdot \sqrt{\frac{50.1 \text{Hz}}{5.5 \text{Hz}}}$$

2) Coefficient d'amortissement sous forme d'espace d'état ↗

fx

$$\zeta = R_o \cdot \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex

$$0.060896 \text{Ns/m} = 0.05\Omega \cdot \sqrt{\frac{8.9F}{6H}}$$

3) Coefficient de couplage ↗

fx

$$\gamma = \frac{C_o}{C + C_o}$$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex

$$0.299764 = \frac{3.81F}{8.9F + 3.81F}$$



4) Courant pour l'admission chargée ↗

fx $i_u = i_g \cdot \frac{Y_u}{Y_g + Y_u}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $1.486567A = 4.15A \cdot \frac{1.2\Omega}{2.15\Omega + 1.2\Omega}$

5) Fonction de transfert ↗

fx $H = \frac{S_{out}}{S_{in}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.97619 = \frac{4.1}{4.2}$

6) Fréquence angulaire du signal ↗

fx $\omega = 2 \cdot \frac{\pi}{T}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $2.001014\text{Hz} = 2 \cdot \frac{\pi}{3.14\text{s}}$

7) Fréquence du signal ↗

fx $f = 2 \cdot \frac{\pi}{\omega}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $3.141593\text{Hz} = 2 \cdot \frac{\pi}{2\text{Hz}}$



8) Fréquence naturelle ↗

fx $f_n = \sqrt{f_{in} \cdot f_h}$

[Ouvrir la calculatrice](#) ↗

ex $16.5997\text{Hz} = \sqrt{50.1\text{Hz} \cdot 5.5\text{Hz}}$

9) Gain de signal en boucle ouverte ↗

fx $A_o = \frac{1}{2 \cdot \zeta} \cdot \sqrt{\frac{f_{in}}{f_h}}$

[Ouvrir la calculatrice](#) ↗

ex $21.55805 = \frac{1}{2 \cdot 0.07\text{Ns/m}} \cdot \sqrt{\frac{50.1\text{Hz}}{5.5\text{Hz}}}$

10) Inverse de la fonction du système ↗

fx $H_{inv} = \frac{1}{H_s}$

[Ouvrir la calculatrice](#) ↗

ex $0.416667 = \frac{1}{2.4}$

11) Période de signal ↗

fx $T = 2 \cdot \frac{\pi}{\omega}$

[Ouvrir la calculatrice](#) ↗

ex $3.141593\text{s} = 2 \cdot \frac{\pi}{2\text{Hz}}$



12) Résistance par rapport au coefficient d'amortissement ↗

fx $R_o = \frac{\zeta}{\left(\frac{C}{L}\right)^{\frac{1}{2}}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.057475\Omega = \frac{0.07\text{Ns/m}}{\left(\frac{8.9\text{F}}{6\text{H}}\right)^{\frac{1}{2}}}$

13) Signal périodique du temps Fourier ↗

fx $x_p = \sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{t}\right)$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.642788 = \sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{9}\right)$

14) Sortie du signal invariant dans le temps ↗

fx $y_t = x_t \cdot h_t$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $14.82 = 2.85 \cdot 5.2$

15) Tension pour l'admission chargée ↗

fx $V_u = \frac{i_g}{Y_g + Y_u}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $1.238806V = \frac{4.15A}{2.15\Omega + 1.2\Omega}$



Variables utilisées

- A_o Gain en boucle ouverte
- C Capacitance (*Farad*)
- C_o Capacité d'entrée (*Farad*)
- f Fréquence (*Hertz*)
- f_h Haute fréquence (*Hertz*)
- f_{in} Fréquence d'entrée (*Hertz*)
- f_n Fréquence naturelle (*Hertz*)
- H Fonction de transfert
- H_{inv} Fonction du système inverse
- H_s Fonction du système
- h_t Réponse impulsive
- i_g Courant pour l'admission interne (*Ampère*)
- i_u Courant pour l'admission chargée (*Ampère*)
- L Inductance (*Henry*)
- R_o Résistance initiale (*Ohm*)
- S_{in} Signal d'entrée
- S_{out} Signal de sortie
- t Signal périodique de temps
- T Période de temps (*Deuxième*)
- V_u Tension d'admission chargée (*Volt*)
- x_p Signal périodique



- x_t Signal d'entrée invariant dans le temps
- Y_g Admission interne (*Ohm*)
- y_t Signal de sortie invariant dans le temps
- Y_u Admission chargée (*Ohm*)
- γ Coefficient de couplage
- ζ Coefficient d'amortissement (*Newton seconde par mètre*)
- ω Fréquence angulaire (*Hertz*)



Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- **Constante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288
Archimedes' constant
- **Fonction:** sin, sin(Angle)
Trigonometric sine function
- **Fonction:** sqrt, sqrt(Number)
Square root function
- **La mesure:** Temps in Deuxième (s)
Temps Conversion d'unité 
- **La mesure:** Courant électrique in Ampère (A)
Courant électrique Conversion d'unité 
- **La mesure:** Fréquence in Hertz (Hz)
Fréquence Conversion d'unité 
- **La mesure:** Capacitance in Farad (F)
Capacitance Conversion d'unité 
- **La mesure:** Résistance électrique in Ohm (Ω)
Résistance électrique Conversion d'unité 
- **La mesure:** Inductance in Henry (H)
Inductance Conversion d'unité 
- **La mesure:** Potentiel électrique in Volt (V)
Potentiel électrique Conversion d'unité 
- **La mesure:** Coefficient d'amortissement in Newton seconde par mètre (Ns/m)
Coefficient d'amortissement Conversion d'unité 



Vérifier d'autres listes de formules

- **Signaux à temps continu**
Formules 

- **Signaux horaires discrets**
Formules 

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis
!

PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

1/16/2024 | 6:58:30 PM UTC

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)

