



[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)



[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Cuscinetti, sollecitazioni, travi a piastre Formule

Calcolatrici!

Esempi!

Conversioni!

Segnalibro [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

La più ampia copertura di calcolatrici e in crescita - **30.000+ calcolatrici!**  
Calcola con un'unità diversa per ogni variabile - **Nella conversione di unità costruita!**

La più ampia raccolta di misure e unità - **250+ misurazioni!**

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)



© [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com). A [softusvista inc.](#) venture!



## Lista di 22 Cuscinetti, sollecitazioni, travi a piastre Formule

### Cuscinetti, sollecitazioni, travi a piastre ↗

#### Appoggio su superfici fresate ↗

**1) Diametro del rullo o del bilanciere data la sollecitazione ammissibile del cuscinetto ↗**

$$d_r = \frac{F_p \cdot \left( \frac{20}{F_y - 13} \right)}{0.66}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$ex \quad 1187.879mm = \frac{9.8MPa \cdot \left( \frac{20}{250MPa - 13} \right)}{0.66}$$

**2) Sforzo ammissibile sui cuscinetti per rulli e bilancieri ↗**

$$F_p = \left( \frac{F_y - 13}{20} \right) \cdot (0.66 \cdot d_r)$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$ex \quad 9.899999MPa = \left( \frac{250MPa - 13}{20} \right) \cdot (0.66 \cdot 1200mm)$$



### 3) Sollecitazione consentita sul cuscinetto per superfici fresate, inclusi gli irrigidimenti dei cuscinetti ↗

**fx**  $F_p = 0.9 \cdot F_y$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $225 \text{ MPa} = 0.9 \cdot 250 \text{ MPa}$

### Travi a piastre negli edifici ↗

#### 4) Fattore di riduzione dello stress della trave del piatto ↗

**fx**

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$R_{pg} = \left( 1 - 0.0005 \cdot \left( \frac{A_{\text{web}}}{A_f} \right) \cdot \left( ht - \left( \frac{760}{\sqrt{F_b}} \right) \right) \right)$$

**ex**  $0.640295 = \left( 1 - 0.0005 \cdot \left( \frac{80 \text{ mm}^2}{10 \text{ mm}^2} \right) \cdot \left( 90.365 - \left( \frac{760}{\sqrt{3 \text{ MPa}}} \right) \right) \right)$

#### 5) Fattore di trave ibrida ↗

**fx**

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$R_e = \frac{12 + \left( \beta \cdot \left( 3 \cdot \alpha - \alpha^3 \right) \right)}{12 + 2 \cdot \beta}$$

**ex**

$$0.981333 = \frac{12 + \left( 3 \cdot \left( 3 \cdot 0.8 - (0.8)^3 \right) \right)}{12 + 2 \cdot 3}$$



## 6) Rapporto massimo tra profondità e spessore per un nastro non irrigidito ↗

**fx**  $ht = \frac{14000}{\sqrt{F_y \cdot (F_y + 16.5)}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $54.23872 = \frac{14000}{\sqrt{250\text{MPa} \cdot (250\text{MPa} + 16.5)}}$

## 7) Rapporto tra profondità e spessore della trave con irrigidimenti trasversali ↗

**fx**  $ht = \frac{2000}{\sqrt{F_y}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $126.4911 = \frac{2000}{\sqrt{250\text{MPa}}}$

## 8) Sollecitazione di flessione consentita nella flangia di compressione ↗

**fx**  $F_{b'} = F_b \cdot R_{pg} \cdot R_e$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $1.884096\text{MPa} = 3\text{MPa} \cdot 0.640 \cdot 0.9813$



## Considerazioni in corso sugli edifici ↗

### 9) Livello di prevenzione del collasso ↗

**fx**  $C_p = \frac{32 \cdot L_p^4 \cdot L_s}{10^7 \cdot I_p}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $95.29412 = \frac{32 \cdot (1.5m)^4 \cdot 0.5m}{10^7 \cdot 85mm^4/mm}$

### 10) Lunghezza del membro principale che utilizza il livello di prevenzione del collasso ↗

**fx**  $L_p = \left( \frac{C_p \cdot 10^7 \cdot I_p}{32 \cdot L_s} \right)^{\frac{1}{4}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $1.499984m = \left( \frac{95.29 \cdot 10^7 \cdot 85mm^4/mm}{32 \cdot 0.5m} \right)^{\frac{1}{4}}$

### 11) Lunghezza del membro secondario che utilizza il livello di prevenzione del collasso ↗

**fx**  $L_s = \frac{C_p \cdot 10^7 \cdot I_p}{32 \cdot L_p^4}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $0.499978m = \frac{95.29 \cdot 10^7 \cdot 85mm^4/mm}{32 \cdot (1.5m)^4}$



## 12) Lunghezza del membro secondario data lo spettro di capacità

**fx**  $L_s = \left( C_s \cdot 10^7 \cdot \frac{I_s}{32 \cdot S} \right)^{\frac{1}{4}}$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(d3fb9f94af8b26d1c844efa9a98805b0\_img.jpg\)](#)

**ex**  $0.499875\text{m} = \left( 5.55 \cdot 10^7 \cdot \frac{90\text{mm}^4/\text{mm}}{32 \cdot 2.5\text{m}} \right)^{\frac{1}{4}}$

## 13) Momento di inerzia del membro primario utilizzando il livello di prevenzione del collasso

**fx**  $I_p = \frac{32 \cdot L_p^4 \cdot L_s}{10^7 \cdot C_p}$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(e1d6102fe77919492c04879c8450f1f5\_img.jpg\)](#)

**ex**  $85.00367\text{mm}^4/\text{mm} = \frac{32 \cdot (1.5\text{m})^4 \cdot 0.5\text{m}}{10^7 \cdot 95.29}$

## 14) Momento di inerzia del membro secondario dato lo spettro di capacità

**fx**  $I_s = \frac{32 \cdot S \cdot L_s^4}{10^7 \cdot C_s}$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(ab4e2b3fc7e7887b7a72f548aa6f5e60\_img.jpg\)](#)

**ex**  $90.09009\text{mm}^4/\text{mm} = \frac{32 \cdot 2.5\text{m} \cdot (0.5\text{m})^4}{10^7 \cdot 5.55}$



## 15) Spettro di capacità ↗

**fx**  $C_s = \frac{32 \cdot S \cdot L_s^4}{10^7 \cdot I_s}$

**Apri Calcolatrice ↗**

**ex**  $5.555556 = \frac{32 \cdot 2.5m \cdot (0.5m)^4}{10^7 \cdot 90\text{mm}^4/\text{mm}}$

## Tensioni nei gusci sottili ↗

### 16) Distanza dalla superficie media data la normale sollecitazione di taglio ↗

**fx**  $z = \sqrt{\left(\frac{t^2}{4}\right) - \left(\frac{v_{xz} \cdot t^3}{6 \cdot V}\right)}$

**Apri Calcolatrice ↗**

**ex**  $0.02m = \sqrt{\left(\frac{(200\text{mm})^2}{4}\right) - \left(\frac{0.72\text{MPa} \cdot (200\text{mm})^3}{6 \cdot 100\text{kN}}\right)}$

### 17) Distanza dalla superficie media data la sollecitazione normale in gusci sottili ↗

**fx**  $z = \left(\frac{t^2}{12 \cdot M_x}\right) \cdot ((f_x \cdot t) - (N_x))$

**Apri Calcolatrice ↗**

**ex**  $0.019999m = \left(\frac{(200\text{mm})^2}{12 \cdot 90\text{kN*m}}\right) \cdot ((2.7\text{MPa} \cdot 200\text{mm}) - (15\text{N}))$



## 18) Momenti torcenti dati dallo stress di taglio ↗

**fx** 
$$D = \frac{((v_{xy} \cdot t) - T) \cdot t^2}{12 \cdot z}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex** 
$$110\text{kN*m} = \frac{((3.55\text{MPa} \cdot 200\text{mm}) - 50\text{kN/m}) \cdot (200\text{mm})^2}{12 \cdot 0.02\text{m}}$$

## 19) Sollecitazioni di taglio sui gusci ↗

**fx** 
$$v_{xy} = \left( \left( \frac{T}{t} \right) + \left( \frac{D \cdot z \cdot 12}{t^3} \right) \right)$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex** 
$$3.55\text{MPa} = \left( \left( \frac{50\text{kN/m}}{200\text{mm}} \right) + \left( \frac{110\text{kN*m} \cdot 0.02\text{m} \cdot 12}{(200\text{mm})^3} \right) \right)$$

## 20) Stress normale nei gusci sottili ↗

**fx** 
$$f_x = \left( \frac{N_x}{t} \right) + \left( \frac{M_x \cdot z}{\frac{t^3}{12}} \right)$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex** 
$$2.700075\text{MPa} = \left( \frac{15\text{N}}{200\text{mm}} \right) + \left( \frac{90\text{kN*m} \cdot 0.02\text{m}}{\frac{(200\text{mm})^3}{12}} \right)$$



## 21) Taglio centrale dato lo sforzo di taglio ↗

**fx**  $T = \left( v_{xy} - \left( \frac{D \cdot z \cdot 12}{t^3} \right) \right) \cdot t$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $50\text{kN/m} = \left( 3.55\text{MPa} - \left( \frac{110\text{kN*m} \cdot 0.02\text{m} \cdot 12}{(200\text{mm})^3} \right) \right) \cdot 200\text{mm}$

## 22) Tensioni di taglio normali ↗

**fx**  $v_{xz} = \left( \frac{6 \cdot V}{t^3} \right) \cdot \left( \left( \frac{t^2}{4} \right) - (z^2) \right)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $0.72\text{MPa} = \left( \frac{6 \cdot 100\text{kN}}{(200\text{mm})^3} \right) \cdot \left( \left( \frac{(200\text{mm})^2}{4} \right) - ((0.02\text{m})^2) \right)$



# Variabili utilizzate

- $A_f$  Area della flangia (*Piazza millimetrica*)
- $A_{web}$  Area Web (*Piazza millimetrica*)
- $C_p$  Livello di prevenzione del collasso
- $C_s$  Spettro di capacità
- $D$  Momenti tortuosi sulle conchiglie (*Kilonewton metro*)
- $d_r$  Diametro dei rulli e dei bilancieri (*Millimetro*)
- $F_b$  Sollecitazione di flessione ammissibile (*Megapascal*)
- $F_{b'}$  Ridotto stress di flessione consentito (*Megapascal*)
- $F_p$  Sollecitazione ammissibile sui cuscinetti (*Megapascal*)
- $f_x$  Stress normale sui gusci sottili (*Megapascal*)
- $F_y$  Sollecitazione di snervamento dell'acciaio (*Megapascal*)
- $ht$  Rapporto profondità/spessore
- $I_p$  Momento di inerzia del membro primario (*Millimetro<sup>4</sup> per Millimetro*)
- $I_s$  Momento di inerzia del membro secondario (*Millimetro<sup>4</sup> per Millimetro*)
- $L_p$  Durata del membro principale (*metro*)
- $L_s$  Durata del membro secondario (*metro*)
- $M_x$  Momento flettente unitario (*Kilonewton metro*)
- $N_x$  Unità di forza normale (*Newton*)
- $R_e$  Fattore di trave ibrida
- $R_{pg}$  Fattore di riduzione della resistenza della trave a piastre
- $S$  Spaziatura dei membri secondari (*metro*)



- **t** Spessore della calotta (*Millimetro*)
- **T** Taglio centrale (*Kilonewton per metro*)
- **V** Forza di taglio unitaria (*Kilonewton*)
- **V<sub>xy</sub>** Sollecitazione di taglio sui gusci (*Megapascal*)
- **V<sub>xz</sub>** Sollecitazione di taglio normale (*Megapascal*)
- **z** Distanza dalla superficie media (*metro*)
- **α** Rapporto dello sforzo di snervamento
- **β** Rapporto tra l'area web e l'area della flangia



# Costanti, Funzioni, Misure utilizzate

- **Funzione:** **sqrt**, sqrt(Number)

Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej.

- **Misurazione:** Lunghezza in Millimetro (mm), metro (m)

Lunghezza Conversione unità 

- **Misurazione:** La zona in Piazza millimetrica (mm<sup>2</sup>)

La zona Conversione unità 

- **Misurazione:** Pressione in Megapascal (MPa)

Pressione Conversione unità 

- **Misurazione:** Forza in Kilonewton (kN), Newton (N)

Forza Conversione unità 

- **Misurazione:** Tensione superficiale in Kilonewton per metro (kN/m)

Tensione superficiale Conversione unità 

- **Misurazione:** Momento di forza in Kilonewton metro (kN\*m)

Momento di forza Conversione unità 

- **Misurazione:** Momento di inerzia per unità di lunghezza in Millimetro<sup>4</sup> per Millimetro (mm<sup>4</sup>/mm)

Momento di inerzia per unità di lunghezza Conversione unità 

- **Misurazione:** Fatica in Megapascal (MPa)

Fatica Conversione unità 



## Controlla altri elenchi di formule

- Progettazione delle tensioni ammissibili Formule 
- Piastre di base e di supporto Formule 
- Cuscinetti, sollecitazioni, travi a piastre Formule 
- Strutture in acciaio formate a freddo o leggere Formule 
- Costruzione composita negli edifici Formule 
- Progettazione degli irrigidimenti sotto carichi Formule 
- Acciaio strutturale economico Formule 
- Reti sotto carichi concentrati Formule 

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

### PDF Disponibile in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

3/28/2024 | 5:26:06 AM UTC

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)

