

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Bruchmechanik Formeln

[Rechner!](#)[Beispiele!](#)[Konvertierungen!](#)

Lesezeichen [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**

Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute Einheitenumrechnung!**

Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



# Liste von 10 Bruchmechanik Formeln

## Bruchmechanik ↗

### 1) Blechdicke bei Nennzugspannung am Rissrand ↗

**fx** 
$$t = \frac{L}{(\sigma) \cdot (w)}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex** 
$$1.5\text{mm} = \frac{5250\text{N}}{(50\text{N/mm}^2) \cdot (70\text{mm})}$$

### 2) Breite der Platte bei Nennzugspannung am Rissrand ↗

**fx** 
$$w = \left( \frac{L}{(\sigma) \cdot t} \right)$$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex** 
$$70\text{mm} = \left( \frac{5250\text{N}}{(50\text{N/mm}^2) \cdot 1.5\text{mm}} \right)$$

### 3) Bruchzähigkeit bei gegebenem Spannungsintensitätsfaktor ↗

**fx** 
$$K_I = Y \cdot K_o$$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex** 
$$5.339472\text{MPa}\cdot\text{sqrt(m)} = 1.1 \cdot 4.854065\text{MPa}\cdot\text{sqrt(m)}$$



#### 4) Bruchzähigkeit bei Zugspannung am Rissrand ↗

**fx**  $K_I = Y \cdot (\sigma \cdot (\sqrt{\pi \cdot a}))$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $5.339471 \text{ MPa} * \text{sqrt}(m) = 1.1 \cdot \left( 50 \text{ N/mm}^2 \cdot \left( \sqrt{\pi \cdot 3 \text{ mm}} \right) \right)$

#### 5) Halbe Risslänge bei gegebenem Spannungsintensitätsfaktor ↗

**fx**  $a = \frac{\left( \frac{K_o}{\sigma} \right)^2}{\pi}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $3 \text{ mm} = \frac{\left( \frac{4.854065 \text{ MPa} * \text{sqrt}(m)}{50 \text{ N/mm}^2} \right)^2}{\pi}$

#### 6) Halbe Risslänge bei gegebener Bruchzähigkeit ↗

**fx**  $a = \frac{\left( \frac{K_I}{Y} \right)^2}{\pi}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $3.183099 \text{ mm} = \frac{\left( \frac{5.50 \text{ MPa} * \text{sqrt}(m)}{\frac{1.1}{50 \text{ N/mm}^2}} \right)^2}{\pi}$



## 7) Nennzugspannung am Rissrand bei Belastung, Blechdicke und Blechbreite ↗

**fx**  $\sigma = \frac{L}{w \cdot t}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $50\text{N/mm}^2 = \frac{5250\text{N}}{70\text{mm} \cdot 1.5\text{mm}}$

## 8) Nennzugspannung am Rissrand bei gegebenem Spannungsintensitätsfaktor ↗

**fx**  $\sigma = \frac{K_o}{\sqrt{\pi \cdot a}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $50\text{N/mm}^2 = \frac{4.854065\text{MPa} * \text{sqrt}(m)}{\sqrt{\pi \cdot 3\text{mm}}}$

## 9) Nennzugspannung am Rissrand bei gegebener Bruchzähigkeit ↗

**fx**  $\sigma = \frac{K_I}{Y} \frac{1}{\sqrt{\pi \cdot a}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $51.50323\text{N/mm}^2 = \frac{5.50\text{MPa} * \text{sqrt}(m)}{\frac{1.1}{\sqrt{\pi \cdot 3\text{mm}}}}$



## 10) Spannungsintensitätsfaktor für gerissene Platte ↗

**fx**  $K_o = \sigma \cdot (\sqrt{\pi \cdot a})$

Rechner öffnen ↗

**ex**  $4.854065 \text{ MPa} * \text{sqrt}(m) = 50 \text{ N/mm}^2 \cdot (\sqrt{\pi \cdot 3 \text{ mm}})$



## Verwendete Variablen

- **a** Halbe Risslänge (*Millimeter*)
- **K<sub>I</sub>** Bruchzähigkeit (*Megapascal Quadrat (Meter)*)
- **K<sub>o</sub>** Spannungsintensitätsfaktor (*Megapascal Quadrat (Meter)*)
- **L** Belastung einer gerissenen Platte (*Newton*)
- **t** Dicke der gerissenen Platte (*Millimeter*)
- **w** Breite der Platte (*Millimeter*)
- **Y** Dimensionsloser Parameter der Bruchzähigkeit
- **σ** Zugspannung an der Risskante (*Newton pro Quadratmillimeter*)



# Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Konstante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288  
*Archimedes-Konstante*
- **Funktion:** **sqrt**, sqrt(Number)  
*Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.*
- **Messung:** **Länge** in Millimeter (mm)  
*Länge Einheitenumrechnung* ↗
- **Messung:** **Macht** in Newton (N)  
*Macht Einheitenumrechnung* ↗
- **Messung:** **Bruchzähigkeit** in Megapascal Quadrat (Meter) (MPa\*sqrt(m))  
*Bruchzähigkeit Einheitenumrechnung* ↗
- **Messung:** **Betonen** in Newton pro Quadratmillimeter (N/mm<sup>2</sup>)  
*Betonen Einheitenumrechnung* ↗



# Überprüfen Sie andere Formellisten

- [Kraftschrauben Formeln ↗](#)
- [Castiglianios Theorem zur Durchbiegung in komplexen Strukturen Formeln ↗](#)
- [Auslegung von Riementrieben Formeln ↗](#)
- [Auslegung von Druckbehältern Formeln ↗](#)
- [Auslegung von Wälzlagern Formeln ↗](#)

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

## PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/21/2024 | 12:17:27 PM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

