

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Ontwerp van hefboom Formules

[Rekenmachines!](#)[Voorbeelden!](#)[Conversies!](#)

Bladwijzer [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Breedste dekking van rekenmachines en groeiend - **30.000\_ rekenmachines!**

Bereken met een andere eenheid voor elke variabele - **In ingebouwde eenheidsconversie!**

Grootste verzameling maten en eenheden - **250+ metingen!**

DEEL dit document gerust met je vrienden!

[Laat hier uw feedback achter...](#)



# Lijst van 34 Ontwerp van hefboom Formules

## Ontwerp van hefboom ↗

### Onderdelen van de hendel ↗

#### 1) Buigspanning in hefboom met elliptische doorsnede gegeven buigmoment ↗

**fx**  $\sigma_b = \frac{32 \cdot M_b}{\pi \cdot b \cdot a^2}$

**Rekenmachine openen ↗**

**ex**  $239.8293 \text{ N/mm}^2 = \frac{32 \cdot 275404 \text{ N*mm}}{\pi \cdot 14.3 \text{ mm} \cdot (28.6 \text{ mm})^2}$

#### 2) Buigspanning in hefboom met rechthoekige doorsnede ↗

**fx**  $\sigma_b = \frac{32 \cdot (P \cdot (l_1 - d_1))}{\pi \cdot b_l \cdot d^2}$

**Rekenmachine openen ↗**

**ex**  $244.7137 \text{ N/mm}^2 = \frac{32 \cdot (310 \text{ N} \cdot (900 \text{ mm} - 12.3913 \text{ mm}))}{\pi \cdot 14.2 \text{ mm} \cdot (28.4 \text{ mm})^2}$



### 3) Buigspanning in hefboom met rechthoekige doorsnede gegeven buigmoment ↗

**fx**  $\sigma_b = \frac{32 \cdot M_b}{\pi \cdot b_l \cdot (d^2)}$

[Rekenmachine openen ↗](#)

**ex**  $244.9319 \text{ N/mm}^2 = \frac{32 \cdot 275404 \text{ N*mm}}{\pi \cdot 14.2 \text{ mm} \cdot ((28.4 \text{ mm})^2)}$

### 4) Buigspanning in hefboom van elliptische doorsnede ↗

**fx**  $\sigma_b = \frac{32 \cdot (P \cdot (l_1 - d_1))}{\pi \cdot b \cdot a^2}$

[Rekenmachine openen ↗](#)

**ex**  $239.6157 \text{ N/mm}^2 = \frac{32 \cdot (310 \text{ N} \cdot (900 \text{ mm} - 12.3913 \text{ mm}))}{\pi \cdot 14.3 \text{ mm} \cdot (28.6 \text{ mm})^2}$

### 5) Hefboomwerking ↗

**fx**  $MA = \frac{l_1}{l_2}$

[Rekenmachine openen ↗](#)

**ex**  $9.473684 = \frac{900 \text{ mm}}{95 \text{ mm}}$



## 6) Inspanning met behulp van lengte en belasting ↗

**fx**  $P = l_2 \cdot \frac{W}{l_1}$

[Rekenmachine openen ↗](#)

**ex**  $310.8611N = 95\text{mm} \cdot \frac{2945N}{900\text{mm}}$

## 7) Inspanning met hefboomwerkning ↗

**fx**  $P = \frac{W}{MA}$

[Rekenmachine openen ↗](#)

**ex**  $310N = \frac{2945N}{9.5}$

## 8) Inspanningskracht toegepast op hendel gegeven buigmoment ↗

**fx**  $P = \frac{M_b}{l_1 - d_1}$

[Rekenmachine openen ↗](#)

**ex**  $310.2764N = \frac{275404N*\text{mm}}{900\text{mm} - 12.3913\text{mm}}$

## 9) Laden met behulp van lengtes en inspanning ↗

**fx**  $W = l_1 \cdot \frac{P}{l_2}$

[Rekenmachine openen ↗](#)

**ex**  $2936.842N = 900\text{mm} \cdot \frac{310N}{95\text{mm}}$



## 10) Laden met hefboomwerking ↗

**fx**  $W = P \cdot MA$

[Rekenmachine openen ↗](#)

**ex**  $2945N = 310N \cdot 9.5$

## 11) Maximaal buigmoment in hendel ↗

**fx**  $M_b = P \cdot (l_1 - d_1)$

[Rekenmachine openen ↗](#)

**ex**  $275158.7N \cdot mm = 310N \cdot (900mm - 12.3913mm)$

## 12) Mechanisch voordeel ↗

**fx**  $MA = \frac{W}{P}$

[Rekenmachine openen ↗](#)

**ex**  $9.5 = \frac{2945N}{310N}$

## 13) Reactiekracht bij draaipunt van haakse hendel ↗

**fx**  $R_f = \sqrt{W^2 + P^2}$

[Rekenmachine openen ↗](#)

**ex**  $2961.271N = \sqrt{(2945N)^2 + (310N)^2}$

## 14) Reactiekracht bij draaipunt van hefboom gegeven lagerdruk ↗

**fx**  $R_f = P_b \cdot d_1 \cdot l_f$

[Rekenmachine openen ↗](#)

**ex**  $2963.999N = 20.8N/mm^2 \cdot 12.3913mm \cdot 11.5mm$



## 15) Reactiekracht bij draaipunt van hendel gegeven inspanning, belasting en ingesloten hoek

**fx**  $R_f = \sqrt{W^2 + P^2 - 2 \cdot W \cdot P \cdot \cos(\theta)}$

[Rekenmachine openen !\[\]\(d3fb9f94af8b26d1c844efa9a98805b0\_img.jpg\)](#)

**ex**  $2966.646N = \sqrt{(2945N)^2 + (310N)^2 - 2 \cdot 2945N \cdot 310N \cdot \cos(91^\circ)}$

## Ontwerp van Fulcrum-pin

### 16) Diameter van steunpen gegeven drukspanning in pen

**fx**  $d_1 = \frac{R_f}{\sigma t_{fp} \cdot l}$

[Rekenmachine openen !\[\]\(73002692dd5e7a64e60946be3158e719\_img.jpg\)](#)

**ex**  $12.38261mm = \frac{2964N}{25.9N/mm^2 \cdot 9.242006mm}$

### 17) Diameter van steunpen van hefboom gegeven buigend ogenblik en inspanningskracht

**fx**  $d_1 = (l_1) - \left( \frac{M_b}{P} \right)$

[Rekenmachine openen !\[\]\(104fbf564e2e5a8fbd84f31656d114c7\_img.jpg\)](#)

**ex**  $11.6mm = (900mm) - \left( \frac{275404N*mm}{310N} \right)$



## 18) Diameter van steunpen van hefboom gegeven reactiekracht en lagerdruk ↗

$$fx \quad d_1 = \frac{R_f}{P_b \cdot l_f}$$

[Rekenmachine openen ↗](#)

$$ex \quad 12.3913\text{mm} = \frac{2964\text{N}}{20.8\text{N/mm}^2 \cdot 11.5\text{mm}}$$

## 19) Drukspanning in draipunt van hefboom gegeven reactiekracht, diepte van hefboomarm ↗

$$fx \quad \sigma t_{fp} = \frac{R_f}{d_1 \cdot l}$$

[Rekenmachine openen ↗](#)

$$ex \quad 25.88184\text{N/mm}^2 = \frac{2964\text{N}}{12.3913\text{mm} \cdot 9.242006\text{mm}}$$

## 20) Lagerdruk in draipunt van hefboom gegeven reactiekracht en diameter van pen ↗

$$fx \quad P_b = \frac{R_f}{d_1 \cdot l_f}$$

[Rekenmachine openen ↗](#)

$$ex \quad 20.80001\text{N/mm}^2 = \frac{2964\text{N}}{12.3913\text{mm} \cdot 11.5\text{mm}}$$



## 21) Lengte van de naaf van de draipuntpen gegeven drukspanning in de pen

$$l = \frac{R_f}{\sigma t_{fp} \cdot d_1}$$

[Rekenmachine openen](#)

$$ex \quad 9.235524mm = \frac{2964N}{25.9N/mm^2 \cdot 12.3913mm}$$

## 22) Lengte van flucrumpen van hefboom gegeven reactiekracht en lagerdruk

$$l_f = \frac{R_f}{P_b \cdot d_1}$$

[Rekenmachine openen](#)

$$ex \quad 11.5mm = \frac{2964N}{20.8N/mm^2 \cdot 12.3913mm}$$

## 23) Maximale lengte van de scharnierpen van de hefboom gegeven de diameter van de scharnierpen

$$fx \quad l_f = 2 \cdot d_1$$

[Rekenmachine openen](#)

$$ex \quad 24.7826mm = 2 \cdot 12.3913mm$$



## Hefboom ↗

### 24) Breedte hefboomarm gegeven diepte ↗

**fx**  $b_1 = \frac{d}{2}$

[Rekenmachine openen ↗](#)

**ex**  $14.2\text{mm} = \frac{28.4\text{mm}}{2}$

### 25) Buitendiameter van naaf in hendel: ↗

**fx**  $D_o = 2 \cdot d_1$

[Rekenmachine openen ↗](#)

**ex**  $24.7826\text{mm} = 2 \cdot 12.3913\text{mm}$

### 26) Diepte van hefboomarm gegeven breedte ↗

**fx**  $d = 2 \cdot b_1$

[Rekenmachine openen ↗](#)

**ex**  $28.4\text{mm} = 2 \cdot 14.2\text{mm}$

### 27) Hoek tussen hefboomarmen gegeven inspanning, belasting en netto reactie bij draaipunt ↗

**fx**  $\theta = \arccos \left( \frac{W^2 + P^2 - (R_f')^2}{2 \cdot W \cdot P} \right)$

[Rekenmachine openen ↗](#)

**ex**  $90.99991^\circ = \arccos \left( \frac{(2945\text{N})^2 + (310\text{N})^2 - (2966.646\text{N})^2}{2 \cdot 2945\text{N} \cdot 310\text{N}} \right)$



## 28) Lengte van de hoofdas voor de elliptische hefboom met dwarsdoorsnede gegeven de secundaire as

**fx**  $a = 2 \cdot b$

[Rekenmachine openen](#)

**ex**  $28.6\text{mm} = 2 \cdot 14.3\text{mm}$

## 29) Lengte van de inspanningsarm gegeven belasting en inspanning

**fx**  $l_1 = W \cdot \frac{l_2}{P}$

[Rekenmachine openen](#)

**ex**  $902.5\text{mm} = 2945\text{N} \cdot \frac{95\text{mm}}{310\text{N}}$

## 30) Lengte van de inspanningsarm gegeven hefboomwerking

**fx**  $l_1 = l_2 \cdot MA$

[Rekenmachine openen](#)

**ex**  $902.5\text{mm} = 95\text{mm} \cdot 9.5$

## 31) Lengte van de inspanningsarm van de hefboom gegeven buigmoment

**fx**  $l_1 = (d_1) + \left( \frac{M_b}{P} \right)$

[Rekenmachine openen](#)

**ex**  $900.7913\text{mm} = (12.3913\text{mm}) + \left( \frac{275404\text{N}^*\text{mm}}{310\text{N}} \right)$



### 32) Lengte van de laadarm gegeven hefboomwerking

**fx** 
$$l_2 = \frac{l_1}{MA}$$

[Rekenmachine openen !\[\]\(f4349ea867b307dd2675269f68d0971f\_img.jpg\)](#)

**ex** 
$$94.73684\text{mm} = \frac{900\text{mm}}{9.5}$$

### 33) Lengte van de laadarm gegeven last en inspanning

**fx** 
$$l_2 = P \cdot \frac{l_1}{W}$$

[Rekenmachine openen !\[\]\(4d25d87d94191bbe34f0046ad604e903\_img.jpg\)](#)

**ex** 
$$94.73684\text{mm} = 310\text{N} \cdot \frac{900\text{mm}}{2945\text{N}}$$

### 34) Lengte van de secundaire as voor hendel met elliptische dwarsdoorsnede gegeven hoofdas

**fx** 
$$b = \frac{a}{2}$$

[Rekenmachine openen !\[\]\(7453c0f29ed3a7dcecf77fe714fbbf84\_img.jpg\)](#)

**ex** 
$$14.3\text{mm} = \frac{28.6\text{mm}}{2}$$



# Variabelen gebruikt

- **a** Hoofdas van de hefboomellipsdoorsnede (*Millimeter*)
- **b** Kleine as van hefboomellipsdoorsnede (*Millimeter*)
- **b<sub>1</sub>** Breedte van de hefboomarm (*Millimeter*)
- **d** Diepte van de hefboomarm (*Millimeter*)
- **d<sub>1</sub>** Diameter van de hefboom-draaipunten (*Millimeter*)
- **D<sub>0</sub>** Buitendiameter van hendelboss (*Millimeter*)
- **l** Lengte van de pinboss (*Millimeter*)
- **l<sub>1</sub>** Lengte van de inspanningsarm (*Millimeter*)
- **l<sub>2</sub>** Lengte van de laadarm (*Millimeter*)
- **l<sub>f</sub>** Lengte van de hefboom-draaipunten (*Millimeter*)
- **M<sub>b</sub>** Buigmoment in hefboom (*Newton millimeter*)
- **MA** Mechanisch voordeel van hefboom
- **P** Inspanning op hefboom (*Newton*)
- **P<sub>b</sub>** Lagerdruk in draaipunten van hefboom (*Newton/Plein Millimeter*)
- **R<sub>f</sub>** Kracht bij hefboom-draaipunten (*Newton*)
- **R<sub>f'</sub>** Netto kracht bij hefboomdraaipunten (*Newton*)
- **W** Belasting op hefboom (*Newton*)
- **θ** Hoek tussen hefboomarmen (*Graad*)
- **σ<sub>b</sub>** Buigspanning in hefboomarm (*Newton per vierkante millimeter*)
- **σ<sub>f<sub>p</sub></sub>** Drukspanning in draaipunten (*Newton per vierkante millimeter*)



# Constanten, functies, gebruikte metingen

- **Constante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288  
*De constante van Archimedes*
- **Functie:** arccos, arccos(Number)  
*De arccosinusfunctie is de inverse functie van de cosinusfunctie. Het is de functie die een verhouding als invoer neemt en de hoek retourneert waarvan de cosinus gelijk is aan die verhouding.*
- **Functie:** cos, cos(Angle)  
*De cosinus van een hoek is de verhouding van de zijde die aan de hoek grenst tot de hypotenusa van de driehoek.*
- **Functie:** sqrt, sqrt(Number)  
*Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het opgegeven invoergetal retourneert.*
- **Meting:** Lengte in Millimeter (mm)  
*Lengte Eenheidsconversie* 
- **Meting:** Druk in Newton/Plein Millimeter (N/mm<sup>2</sup>)  
*Druk Eenheidsconversie* 
- **Meting:** Kracht in Newton (N)  
*Kracht Eenheidsconversie* 
- **Meting:** Hoek in Graad (°)  
*Hoek Eenheidsconversie* 
- **Meting:** Koppel in Newton millimeter (N\*mm)  
*Koppel Eenheidsconversie* 
- **Meting:** Spanning in Newton per vierkante millimeter (N/mm<sup>2</sup>)  
*Spanning Eenheidsconversie* 



# Controleer andere formulelijsten

- [Macht Schroeven Formules](#) ↗
- [Castigliano's stelling voor doorbuiging in complexe constructies Formules](#) ↗
- [Ontwerp van riemaandrijvingen Formules](#) ↗
- [Ontwerp van sleutels Formules](#) ↗
- [Ontwerp van hefboom Formules](#) ↗
- [Ontwerp van drukvaten Formules](#) ↗
- [Ontwerp van rolcontactlager Formules](#) ↗

DEEL dit document gerust met je vrienden!

## PDF Beschikbaar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/25/2024 | 4:17:01 PM UTC

[Laat hier uw feedback achter...](#)

