

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# La formule de Manning Formules

[calculatrices !](#)[Exemples!](#)[conversions !](#)

Signet [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**

Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**

La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**



N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)



# Liste de 18 La formule de Manning Formules

## La formule de Manning ↗

### 1) Coefficient de Manning compte tenu de la vitesse d'écoulement ↗

$$fx \quad n = \frac{\left(R_h^{\frac{2}{3}}\right) \cdot \left(S^{\frac{1}{2}}\right)}{v_f}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 0.009007 = \frac{\left((0.10m)^{\frac{2}{3}}\right) \cdot \left((0.25)^{\frac{1}{2}}\right)}{11.96m/s}$$

### 2) Coefficient de Manning compte tenu du diamètre du tuyau ↗

$$fx \quad n = \left(\frac{0.397}{v_f}\right) \cdot \left(D_p^{\frac{2}{3}}\right) \cdot \left(S^{\frac{1}{2}}\right)$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 0.00901 = \left(\frac{0.397}{11.96m/s}\right) \cdot \left((0.4m)^{\frac{2}{3}}\right) \cdot \left((0.25)^{\frac{1}{2}}\right)$$



### 3) Coefficient de Manning donné Perte de tête par la formule de Manning


[Ouvrir la calculatrice](#)
**fx**

$$n = \sqrt{\frac{h_f \cdot 0.157 \cdot D_p^{\frac{4}{3}}}{L_p \cdot v_f^2}}$$

**ex**

$$0.008901 = \sqrt{\frac{1.2m \cdot 0.157 \cdot (0.4m)^{\frac{4}{3}}}{4.90m \cdot (11.96m/s)^2}}$$

### 4) Coefficient de Manning par la formule de Manning en fonction du rayon du tuyau

**fx**

$$n = \sqrt{\frac{h_f \cdot 0.157 \cdot (2 \cdot R)^{\frac{4}{3}}}{L_p \cdot v_f^2}}$$

[Ouvrir la calculatrice](#)
**ex**

$$0.008901 = \sqrt{\frac{1.2m \cdot 0.157 \cdot (2 \cdot 200mm)^{\frac{4}{3}}}{4.90m \cdot (11.96m/s)^2}}$$

### 5) Diamètre du tuyau donné Perte de charge par la formule de Manning

**fx**

$$D_p = \left( \frac{L_p \cdot (n \cdot v_f)^2}{0.157 \cdot h_f} \right)^{\frac{3}{4}}$$

[Ouvrir la calculatrice](#)
**ex**

$$0.406721m = \left( \frac{4.90m \cdot (0.009 \cdot 11.96m/s)^2}{0.157 \cdot 1.2m} \right)^{\frac{3}{4}}$$



## 6) Diamètre du tuyau en fonction de la vitesse d'écoulement dans le tuyau par la formule de Manning ↗

**fx**

$$D_p = \left( \frac{v_f \cdot n}{0.397 \cdot \left( S^{\frac{1}{2}} \right)} \right)^{\frac{3}{2}}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**

$$0.399319m = \left( \frac{11.96m/s \cdot 0.009}{0.397 \cdot \left( (0.25)^{\frac{1}{2}} \right)} \right)^{\frac{3}{2}}$$

## 7) Gradient hydraulique étant donné la vitesse d'écoulement dans le tuyau par la formule de Manning ↗

**fx**

$$S = \left( \frac{v_f \cdot n}{R_h^{\frac{2}{3}}} \right)^2$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**

$$0.249621 = \left( \frac{11.96m/s \cdot 0.009}{(0.10m)^{\frac{2}{3}}} \right)^2$$



## 8) Gradient hydraulique selon la formule de Manning en fonction du diamètre ↗

**fx**  $S = \left( \frac{v_f \cdot n}{0.397 \cdot (D_p^{\frac{2}{3}})} \right)^2$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $0.249433 = \left( \frac{11.96\text{m/s} \cdot 0.009}{0.397 \cdot ((0.4\text{m})^{\frac{2}{3}})} \right)^2$

## 9) Longueur de tuyau donnée Perte de charge selon la formule de Manning ↗

**fx**  $L_p = \frac{h_f \cdot 0.157 \cdot D_p^{\frac{4}{3}}}{(n \cdot v_f)^2}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $4.792331\text{m} = \frac{1.2\text{m} \cdot 0.157 \cdot (0.4\text{m})^{\frac{4}{3}}}{(0.009 \cdot 11.96\text{m/s})^2}$



## 10) Longueur du tuyau selon la formule de Manning en fonction du rayon du tuyau ↗

**fx**  $L_p = \frac{h_f \cdot 0.157 \cdot (2 \cdot R)^{\frac{4}{3}}}{(n \cdot v_f)^2}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $4.792331m = \frac{1.2m \cdot 0.157 \cdot (2 \cdot 200mm)^{\frac{4}{3}}}{(0.009 \cdot 11.96m/s)^2}$

## 11) Perte de charge selon la formule de Manning compte tenu du rayon du tuyau ↗

**fx**  $h_f = \frac{L_p \cdot (n \cdot v_f)^2}{0.157 \cdot (2 \cdot R)^{\frac{4}{3}}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $1.22696m = \frac{4.90m \cdot (0.009 \cdot 11.96m/s)^2}{0.157 \cdot (2 \cdot 200mm)^{\frac{4}{3}}}$

## 12) Perte de tête par Manning Formula ↗

**fx**  $h_f = \frac{L_p \cdot (n \cdot v_f)^2}{0.157 \cdot (D_p)^{\frac{4}{3}}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $1.22696m = \frac{4.90m \cdot (0.009 \cdot 11.96m/s)^2}{0.157 \cdot (0.4m)^{\frac{4}{3}}}$



### 13) Rayon du tuyau donné Perte de charge par la formule de Manning ↗

**fx**

$$R = \left( \frac{Lp \cdot (n \cdot v_f)^2}{0.157 \cdot h_f \cdot (2)^{\frac{4}{3}}} \right)^{\frac{3}{4}}$$

**Ouvrir la calculatrice ↗****ex**

$$203.3607\text{mm} = \left( \frac{4.90\text{m} \cdot (0.009 \cdot 11.96\text{m/s})^2}{0.157 \cdot 1.2\text{m} \cdot (2)^{\frac{4}{3}}} \right)^{\frac{3}{4}}$$

### 14) Rayon du tuyau en fonction de la vitesse d'écoulement dans le tuyau par la formule de Manning ↗

**fx**

$$R_h = \left( \frac{v_f \cdot n}{S^{\frac{1}{2}}} \right)^{\frac{3}{2}}$$

**Ouvrir la calculatrice ↗****ex**

$$0.099886\text{m} = \left( \frac{11.96\text{m/s} \cdot 0.009}{(0.25)^{\frac{1}{2}}} \right)^{\frac{3}{2}}$$

### 15) Vitesse d'écoulement dans la canalisation par formule Manning ↗

**fx**

$$v_f = \left( \frac{1}{n} \right) \cdot \left( R_h^{\frac{2}{3}} \right) \cdot \left( S^{\frac{1}{2}} \right)$$

**Ouvrir la calculatrice ↗****ex**

$$11.96908\text{m/s} = \left( \frac{1}{0.009} \right) \cdot \left( (0.10\text{m})^{\frac{2}{3}} \right) \cdot \left( (0.25)^{\frac{1}{2}} \right)$$



## 16) Vitesse d'écoulement dans le tuyau en fonction de la perte de charge selon la formule de Manning ↗

**fx**

$$v_f = \sqrt{\frac{h_f \cdot 0.157 \cdot D_p^{\frac{4}{3}}}{L_p \cdot n^2}}$$

**Ouvrir la calculatrice ↗****ex**

$$16.55902 \text{ m/s} = \sqrt{\frac{1.2 \text{ m} \cdot 0.157 \cdot (0.4 \text{ m})^{\frac{4}{3}}}{2.5 \text{ m} \cdot (0.009)^2}}$$

## 17) Vitesse d'écoulement dans le tuyau selon la formule de Manning en fonction du diamètre ↗

**fx**

$$v_f = \left(\frac{0.397}{n}\right) \cdot \left(D_p^{\frac{2}{3}}\right) \cdot \left(S^{\frac{1}{2}}\right)$$

**Ouvrir la calculatrice ↗****ex**

$$11.9736 \text{ m/s} = \left(\frac{0.397}{0.009}\right) \cdot \left((0.4 \text{ m})^{\frac{2}{3}}\right) \cdot \left((0.25)^{\frac{1}{2}}\right)$$

## 18) Vitesse d'écoulement dans le tuyau selon la formule de Manning en fonction du rayon du tuyau ↗

**fx**

$$v_f = \sqrt{\frac{h_f \cdot 0.157 \cdot (2 \cdot R)^{\frac{4}{3}}}{L_p \cdot n^2}}$$

**Ouvrir la calculatrice ↗****ex**

$$11.82787 \text{ m/s} = \sqrt{\frac{1.2 \text{ m} \cdot 0.157 \cdot (2 \cdot 200 \text{ mm})^{\frac{4}{3}}}{4.90 \text{ m} \cdot (0.009)^2}}$$



## Variables utilisées

- $D_p$  Diamètre du tuyau (*Mètre*)
- $h_f$  Perte de tête (*Mètre*)
- $L_p$  Longueur du tuyau (*Mètre*)
- $L_p$  Longueur du tuyau (*Mètre*)
- $n$  Coefficient de Manning
- $R$  Rayon du tuyau (*Millimètre*)
- $R_h$  Rayon hydraulique (*Mètre*)
- $S$  Dégradé hydraulique
- $V_f$  La vitesse d'écoulement (*Mètre par seconde*)



# Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- **Fonction:** **sqrt**, sqrt(Number)

*Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.*

- **La mesure:** **Longueur** in Mètre (m), Millimètre (mm)

*Longueur Conversion d'unité* 

- **La mesure:** **La rapidité** in Mètre par seconde (m/s)

*La rapidité Conversion d'unité* 



## Vérifier d'autres listes de formules

- L'équation de Weisbach de Darcy • La formule de Manning  
[Formules](#) 
- Formule Hazen Williams  
[Formules](#) 

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

### PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

7/19/2024 | 7:44:39 AM UTC

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)

