

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Napięcie Formuły

[Kalkulatory!](#)[Przykłady!](#)[konwersje!](#)

Zakładka [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Najszerzy zasięg kalkulatorów i rosniecie - **30 000+ kalkulatorów!**

Oblicz z inną jednostką dla każdej zmiennej - **W wbudowanej konwersji jednostek!**

Najszerzy zbiór miar i jednostek - **250+ pomiarów!**

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)



## Lista 14 Napięcie Formuły

### Napięcie ↗

#### 1) Gęstość energii odkształcenia ↗

**fx**  $S.E.D = 0.5 \cdot \sigma \cdot \varepsilon$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $1176 = 0.5 \cdot 49\text{Pa} \cdot 48$

#### 2) Moduł masowy ↗

**fx**  $B.S = \frac{\Delta V}{V_T}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $88.88889 = \frac{56\text{m}^3}{0.63\text{m}^3}$

#### 3) Naciąg boczny ↗

**fx**  $S_d = \frac{\Delta d}{d}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $0.02525 = \frac{50.5\text{mm}}{2000\text{mm}}$

#### 4) Naprężenie rozciągające ↗

**fx**  $e_{tension} = \frac{\Delta L}{L}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $0.334621 = \frac{1100\text{mm}}{3287.3\text{mm}}$



## 5) Odkształcenie przy ścinaniu ↗

**fx**  $\eta = \tan(\phi) + \cot(\phi - \alpha)$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $2.338424 = \tan(46.3^\circ) + \cot(46.3^\circ - 8.56^\circ)$

## 6) Odkształcenie ścinające przy przesunięciu stycznym i pierwotnej długości ↗

**fx**  $\eta = \frac{t}{l_0}$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $1.1356 = \frac{5678\text{mm}}{5000\text{mm}}$

## 7) Odkształcenie wolumetryczne ↗

**fx**  $\varepsilon_v = \frac{\Delta V}{V_T}$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $88.88889 = \frac{56\text{m}^3}{0.63\text{m}^3}$

## Energia odkształcenia ↗

### 8) Energia odkształcenia podana Przyłożone obciążenie rozciągające ↗

**fx**  $U = W^2 \cdot \frac{L}{2 \cdot A_{Base} \cdot E}$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $2.238695\text{KJ} = (452\text{N})^2 \cdot \frac{3287.3\text{mm}}{2 \cdot 10\text{m}^2 \cdot 15\text{N/m}}$



### 9) Energia odkształcenia podana wartość momentu skręcającego ↗

**fx** 
$$U = \frac{T \cdot L}{2 \cdot G_{pa} \cdot J}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex** 
$$2.282813KJ = \frac{75000N \cdot 3287.3mm}{2 \cdot 10.00015Pa \cdot 5.4m^4}$$

### 10) Energia odkształcenia przy skręcaniu dla wału pełnego ↗

**fx** 
$$U = \tau^2 \cdot \frac{V}{4 \cdot G_{pa}}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex** 
$$3.124953KJ = (100Pa)^2 \cdot \frac{12.5m^3}{4 \cdot 10.00015Pa}$$

### 11) Energia odkształcenia spowodowana skręceniem w wale drążonym ↗

**fx** 
$$U = \tau^2 \cdot (d_{outer}^2 + d_{inner}^2) \cdot \frac{V}{4 \cdot G_{pa} \cdot d_{outer}^2}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**

$$3.320263KJ = (100Pa)^2 \cdot ((4000mm)^2 + (1000mm)^2) \cdot \frac{12.5m^3}{4 \cdot 10.00015Pa \cdot (4000mm)^2}$$

### 12) Energia odkształcenia w skręcaniu przy użyciu całkowitego kąta skręcenia ↗

**fx** 
$$U = 0.5 \cdot \tau \cdot \theta \cdot \left( \frac{180}{\pi} \right)$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex** 
$$1.032KJ = 0.5 \cdot 34.4N*m \cdot 60^\circ \cdot \left( \frac{180}{\pi} \right)$$



**13) Odcedź energię dzięki czystemu ścinaniu** **Otwórz kalkulator** 

**fx** 
$$U = \tau \cdot \tau \cdot \frac{V_T}{2 \cdot G_{pa}}$$

**ex** 
$$0.314995KJ = 100Pa \cdot 100Pa \cdot \frac{0.63m^3}{2 \cdot 10.00015Pa}$$

**14) Odkształcenie Energia podana Moment Wartość** **Otwórz kalkulator** 

**fx** 
$$U = \frac{M_b \cdot M_b \cdot L}{2 \cdot e \cdot I}$$

**ex** 
$$5.081114KJ = \frac{417N*m \cdot 417N*m \cdot 3287.3mm}{2 \cdot 50Pa \cdot 1.125kg \cdot m^2}$$



## Używane zmienne

- $\Delta d$  Zmiana średnicy (*Milimetr*)
- $\Delta V$  Zmiana głośności (*Sześcienny Metr*)
- $A_{\text{Base}}$  Obszar bazy (*Metr Kwadratowy*)
- $B.S$  Odkształcenie luzem
- $d$  Oryginalna średnica (*Milimetr*)
- $d_{\text{inner}}$  Średnica wewnętrzna wału (*Milimetr*)
- $d_{\text{outer}}$  Średnica zewnętrzna wału (*Milimetr*)
- $e$  Moduł sprężystości (*Pascal*)
- $E$  Moduł Younga (*Newton na metr*)
- $e_{\text{tension}}$  Napięcie napięcia
- $G_{\text{pa}}$  Moduł ścinania (*Pascal*)
- $I$  Moment bezwładności (*Kilogram Metr Kwadratowy*)
- $J$  Biegunowy moment bezwładności (*Miernik ^ 4*)
- $L$  Długość (*Milimetr*)
- $I_0$  Długość początkowa (*Milimetr*)
- $M_b$  Moment zginający (*Newtonometr*)
- $S.E.D$  Gęstość energii odkształcenia
- $Sd$  Naprężenie boczne
- $t$  Przemieszczenie styczne (*Milimetr*)
- $T$  Obciążenie skrętne (*Newton*)
- $U$  Energia odkształcenia (*Kilodżuli*)
- $V$  Objętość wału (*Sześcienny Metr*)
- $V_T$  Tom (*Sześcienny Metr*)
- $W$  Obciążenie (*Newton*)
- $\alpha$  Kąt natarcia (*Stopień*)
- $\Delta L$  Zmiana długości (*Milimetr*)
- $\varepsilon_v$  Odkształcenie wolumetryczne
- $T$  Moment obrotowy (*Newtonometr*)



- $\Phi$  Kąt ścinania metalu (*Stopień*)
- $\varepsilon$  Szczep zasady
- $\eta$  Odkształcenie ścinające
- $\sigma$  Główny stres (*Pascal*)
- $\tau$  Naprężenie ścinające (*Pascal*)
- $\theta$  Całkowity kąt skrętu (*Stopień*)



# Stałe, funkcje, stosowane pomiary

- **Stał:** **pi**,  $\pi$ , 3.14159265358979323846264338327950288  
*Archimedes' constant*
- **Funkcjonować:** **cot**,  $\cot(\text{Angle})$   
*Trigonometric cotangent function*
- **Funkcjonować:** **tan**,  $\tan(\text{Angle})$   
*Trigonometric tangent function*
- **Pomiar:** **Długość** in Milimetr (mm)  
*Długość Konwersja jednostek* ↗
- **Pomiar:** **Tom** in Sześcienny Metr ( $\text{m}^3$ )  
*Tom Konwersja jednostek* ↗
- **Pomiar:** **Obszar** in Metr Kwadratowy ( $\text{m}^2$ )  
*Obszar Konwersja jednostek* ↗
- **Pomiar:** **Nacisk** in Pascal (Pa)  
*Nacisk Konwersja jednostek* ↗
- **Pomiar:** **Energia** in Kilodżuli (kJ)  
*Energia Konwersja jednostek* ↗
- **Pomiar:** **Zmuszać** in Newton (N)  
*Zmuszać Konwersja jednostek* ↗
- **Pomiar:** **Kąt** in Stopień ( $^\circ$ )  
*Kąt Konwersja jednostek* ↗
- **Pomiar:** **Moment obrotowy** in Newtonometr ( $\text{N}\cdot\text{m}$ )  
*Moment obrotowy Konwersja jednostek* ↗
- **Pomiar:** **Moment bezwładności** in Kilogram Metr Kwadratowy ( $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ )  
*Moment bezwładności Konwersja jednostek* ↗
- **Pomiar:** **Moment siły** in Newtonometr ( $\text{N}\cdot\text{m}$ )  
*Moment siły Konwersja jednostek* ↗
- **Pomiar:** **Drugi moment powierzchni** in Miernik  $^4$  ( $\text{m}^4$ )  
*Drugi moment powierzchni Konwersja jednostek* ↗
- **Pomiar:** **Stała sztywność** in Newton na metr (N/m)  
*Stała sztywność Konwersja jednostek* ↗



- Pomiar: **Stres** in Pascal (Pa)  
*Stres Konwersja jednostek* 



## Sprawdź inne listy formuł

- Podstawy wytrzymałości materiałów  
[Formuły](#)
- Napięcie Formuły  
[Formuły](#)
- Stres Formuły  
[Formuły](#)
- Stres i wysiłek Formuły  
[Formuły](#)

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

## PDF Dostępne w

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/28/2023 | 3:19:07 AM UTC

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)

