



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Fattori di aggiustamento per i valori di progetto Formule

Calcolatrici!

Esempi!

Conversioni!

Segnalibro calculatoratoz.com, unitsconverters.com

La più ampia copertura di calcolatrici e in crescita - **30.000+ calcolatrici!**
Calcola con un'unità diversa per ogni variabile - **Nella conversione di unità costruita!**

La più ampia raccolta di misure e unità - **250+ misurazioni!**

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)



Lista di 16 Fattori di aggiustamento per i valori di progetto Formule

Fattori di aggiustamento per i valori di progetto ↗

1) Valore di progetto modificato per il taglio ↗

fx $F' = F_v \cdot C_D \cdot C_m \cdot C_t \cdot C_H$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $9.35064 \text{ MPa} = 30 \text{ MPa} \cdot 0.74 \cdot 0.81 \cdot 0.8 \cdot 0.65$

2) Valore di progetto modificato per la grana finale nel cuscinetto parallelo alla grana ↗

fx $F' = F_g \cdot C_D \cdot C_t$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $10.064 \text{ MPa} = 17 \text{ MPa} \cdot 0.74 \cdot 0.8$

3) Valore di progetto modificato per la tensione ↗

fx $F' = (F_t \cdot C_D \cdot C_m \cdot C_t \cdot C_F)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $8.408383 \text{ MPa} = (16.70 \text{ MPa} \cdot 0.74 \cdot 0.81 \cdot 0.8 \cdot 1.05)$

4) Valore di progetto regolato per la compressione parallela alla grana ↗

fx $F' = (F_c \cdot C_D \cdot C_m \cdot C_t \cdot C_F \cdot C_p)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $5.66433 \text{ MPa} = (7.5 \text{ MPa} \cdot 0.74 \cdot 0.81 \cdot 0.8 \cdot 1.05 \cdot 1.5)$



5) Valore di progetto regolato per la compressione perpendicolare alla grana ↗

fx $F' = F_{c\perp} \cdot C_m \cdot C_t \cdot C_b$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $5.87574 \text{ MPa} = 9 \text{ MPa} \cdot 0.81 \cdot 0.8 \cdot 1.0075$

Fattore area cuscinetto ↗

6) Fattore area cuscinetto ↗

fx $C_b = \left(\frac{l_{b1} + 0.375}{l_{b1}} \right)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $1.0075 = \left(\frac{50.0 \text{ mm} + 0.375}{50.0 \text{ mm}} \right)$

7) Lunghezza del cuscinetto dato il fattore dell'area del cuscinetto ↗

fx $l_{b1} = \left(\frac{0.375}{C_b - 1} \right)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $50 \text{ mm} = \left(\frac{0.375}{1.0075 - 1} \right)$



Stabilità della colonna e fattore di rigidità all'instabilità ↗

8) Fattore di rigidità all'instabilità ↗

fx $C_T = 1 + \left(\frac{K_M \cdot L_e}{K_T \cdot E} \right)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $97.81356 = 1 + \left(\frac{1200 \cdot 2380\text{mm}}{0.59 \cdot 50\text{MPa}} \right)$

9) Rapporto di snellezza per le travi ↗

fx $R_B = \sqrt{\frac{L_e \cdot d}{(w)^2}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $13.52799 = \sqrt{\frac{2380\text{mm} \cdot 200\text{mm}}{(51\text{mm})^2}}$



Tensioni radiali e fattore di curvatura ↗

10) Fattore di curvatura per la regolazione del valore di progetto per le porzioni curve di legno ↗

fx

$$C_c = 1 - \left(2000 \cdot \left(\frac{t}{R} \right)^2 \right)$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex

$$0.8 = 1 - \left(2000 \cdot \left(\frac{0.9\text{mm}}{90\text{mm}} \right)^2 \right)$$

11) Fattore di dimensione per la regolazione del valore di progetto per la piegatura ↗

fx

$$C_F = \left(\frac{12}{d} \right)^{\frac{1}{9}}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex

$$1.047929 = \left(\frac{12}{200\text{mm}} \right)^{\frac{1}{9}}$$

12) Larghezza della sezione trasversale data la sollecitazione radiale nell'asta ↗

fx

$$w = \frac{3 \cdot M'_b}{2 \cdot \sigma_r \cdot R \cdot d}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex

$$50.99998\text{mm} = \frac{3 \cdot 800\text{N*m}}{2 \cdot 1.30719\text{MPa} \cdot 90\text{mm} \cdot 200\text{mm}}$$



13) Momento flettente dato lo stress radiale nell'asta ↗

fx $M'_b = \frac{2 \cdot \sigma_r \cdot R \cdot w \cdot d}{3}$

Apri Calcolatrice ↗

ex $800.0003 \text{ N}^*\text{m} = \frac{2 \cdot 1.30719 \text{ MPa} \cdot 90\text{mm} \cdot 51\text{mm} \cdot 200\text{mm}}{3}$

14) Profondità della sezione trasversale data la sollecitazione radiale nell'asta ↗

fx $d = \frac{3 \cdot M'_b}{2 \cdot \sigma_r \cdot R \cdot w}$

Apri Calcolatrice ↗

ex $199.9999 \text{ mm} = \frac{3 \cdot 800 \text{ N}^*\text{m}}{2 \cdot 1.30719 \text{ MPa} \cdot 90\text{mm} \cdot 51\text{mm}}$

15) Raggio di curvatura data sollecitazione radiale nell'asta ↗

fx $R = \frac{3 \cdot M'_b}{2 \cdot \sigma_r \cdot w \cdot d}$

Apri Calcolatrice ↗

ex $89.99997 \text{ mm} = \frac{3 \cdot 800 \text{ N}^*\text{m}}{2 \cdot 1.30719 \text{ MPa} \cdot 51\text{mm} \cdot 200\text{mm}}$

16) Sollecitazione radiale indotta dal momento flettente nell'asta ↗

fx $\sigma_r = 3 \cdot \frac{M'_b}{2 \cdot R \cdot w \cdot d}$

Apri Calcolatrice ↗

ex $1.30719 \text{ MPa} = 3 \cdot \frac{800 \text{ N}^*\text{m}}{2 \cdot 90\text{mm} \cdot 51\text{mm} \cdot 200\text{mm}}$



Variabili utilizzate

- C_b Fattore dell'area portante
- C_c Fattore di curvatura
- C_D Fattore di durata del carico
- C_F Fattore di dimensione
- C_H Fattore di sollecitazione di taglio
- C_m Fattore di servizio bagnato
- C_p Fattore di stabilità della colonna
- C_t Fattore di temperatura
- C_T Fattore di rigidità all'instabilità
- d Profondità della sezione trasversale (*Millimetro*)
- E Modulo di elasticità (*Megapascal*)
- F' Valore di progettazione adeguato (*Megapascal*)
- F_c Valore di progettazione per la compressione parallela (*Megapascal*)
- $F_{c\perp}$ Valore di progetto per la compressione perpendicolare (*Megapascal*)
- F_g Valore di progettazione per il cuscinetto (*Megapascal*)
- F_t Valore del design per la tensione (*Megapascal*)
- F_v Valore di progetto per il taglio (*Megapascal*)
- K_M Fattore di rigidità per il legno
- K_T Fattore di rigidità per il legname
- I_{b1} Lunghezza del cuscinetto (*Millimetro*)
- L_e Lunghezza effettiva (*Millimetro*)



- **M'_b** Momento flettente per stress radiale (*Newton metro*)
- **R** Raggio di curvatura sulla linea centrale dell'asta (*Millimetro*)
- **R_B** Rapporto di snellezza
- **t** Spessore laminazione (*Millimetro*)
- **w** Larghezza della sezione trasversale (*Millimetro*)
- **σ_r** Stress radiale (*Megapascal*)



Costanti, Funzioni, Misure utilizzate

- **Funzione:** **sqrt**, sqrt(Number)
Square root function
- **Misurazione:** **Lunghezza** in Millimetro (mm)
Lunghezza Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Pressione** in Megapascal (MPa)
Pressione Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Momento di forza** in Newton metro (N*m)
Momento di forza Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Fatica** in Megapascal (MPa)
Fatica Conversione unità ↗



Controlla altri elenchi di formule

- Fattori di aggiustamento per i valori di progetto Formule ↗
- Regolazione dei valori di progetto per i collegamenti con elementi di fissaggio Formule ↗
- Elementi di fissaggio per legno Formule ↗
- Raccomandazioni di laboratorio, pendenza del tetto e piano obliqui Formule ↗
- Colonne solide rettangolari o quadrate con estremità piatte Formule ↗
- Travi e pilastri in legno Formule ↗

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

PDF Disponibile in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

10/23/2023 | 5:23:07 AM UTC

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)

